

(上接第五版)

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第三十一批 2023年12月30日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
22	X3H A202 3122 2010 7	平顶山宝丰县商酒务镇白夹村附近有两个化工厂长期违法生产,相关手续不全,违法排放有毒物质,对周边村民生活造成影响。	平顶山宝丰县	大气	<p>举报内容共涉及2个问题,经调查,1个不属实,1个部分属实,举报问题整体部分属实。</p> <p>(一)关于平顶山宝丰县商酒务镇白夹村附近有两个化工厂长期违法生产,相关手续不全,不存在违法生产情况。</p> <p>(二)关于违法排放有毒物质,对周边村民生活造成影响问题</p> <p>经调查,该问题部分属实。海星化工生产工艺是将煤焦油加热、脱水、蒸馏后根据不同物料沸点分离出苯、洗油、葱油等产品;2019年6月,实施VOCs排放治理项目,2019年6月18日,通过环保专家论证会,2019年9月26日,完成VOCs排放治理验收,该治理项目是将物料存储和生产过程中产生的废气通过管道收集后送入相应的废气洗涤塔内,用洗油对VOCs进行吸收,吸收后的废气再经过管式炉进行焚烧,完成废气二级处理,VOCs排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019);按照排污许可证要求,每月对废气排放进行人工检测,排放指标符合《工业炉窑大气污染物排放标准》。同时,为了实现超净排放,2023年6月,增加了脱硫脱硝项目,目前,该项目已完工并处于调试阶段,建成后,废气能够实现洗油洗涤、管式炉焚烧、烟气脱硫脱硝三级处理后超净排放。</p> <p>旭阳兴宇生产工艺是原料经预处理、延迟焦化、煅烧三个工段,产出针状焦,生产废气经洗涤塔后进入焚烧炉焚烧。因市场形势不好,2022年9月份至今处于停产状态,停产期间,无废水、废气产生。</p> <p>旭阳兴宇配套建设有污水处理站,产生废水经生化、深度处理后循环利用,不外排。2022年4月20日,平顶山生态环境局宝丰分局对旭阳兴宇进行检查时,发现厂区内应急事故池连接雨水管网的阀门损坏,致使部分生产废水渗入厂区内无防渗措施的雨水管网内。2023年4月1日,旭阳兴宇委托平顶山绿源环保科技有限公司对雨水管网及地下管网进行全面检测,发现储油池、隔油池有轻微渗油现象,企业立即对储油池重新进行防渗加固,池内铺设钢板并进行无缝焊接,池下隔油池改造成地上钢制储油罐。2023年4月27日,企业再次委托郑州东方彩虹修缮工程有限公司进行了渗油检测,检测结果为无渗油风险。按照排污许可证要求,2023年11月27日,旭阳兴宇委托郑州市通标环境检测有限公司对地下水进行取样检测。12月8日,出具检测报告(编号:郑通环检第ZZTB-2023-12030)显示,检测数据符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅳ类限值标准。</p> <p>2023年11月27日,平顶山生态环境局宝丰分局委托河南鑫安利职业健康科技有限公司对该企业院内监测井和房庄村白夹自然村居民用水井水质进行检测,2023年12月13日,河南鑫安利职业健康科技有限公司出具了检测报告(报告编号:XALHJ-23K2902),房庄村白夹自然村居民用水井主要检测因子:挥发酚为0.006mg/L、氰化物为0.008mg/L、石油烃为2.04mg/L、硝酸盐氮为32.5mg/L。挥发酚污染因子超出中国国家标准化委员会《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅳ类限值标准。</p> <p>2023年12月24日,平顶山生态环境局宝丰分局对该企业进行现场检查,生产原料煤焦油到厂后,暂存于厂区内地上钢制储罐内,储罐区地面水泥硬化并作防渗处理,四周设有防渗围堰,现场未发现煤焦油泄露情况。同时宝丰分局对污水处理和废气治理设施进行检查,未发现有废水渗漏和排放有毒气体违法行为。</p> <p>2023年12月24日,平顶山生态环境局宝丰分局关于平顶山宝丰县商酒务镇白夹村附近有两个化工厂长期违法生产,相关手续不全,违法排放有毒物质的问题走访周边5户居民。</p>	部分属实	生态环境部门加大监管力度,举一反三开展区域环境问题整改,从源头打击环境违法行为,坚决杜绝企业违法排放行为的发生,确保大气排放和地下水水质持续改善。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月24日阶段性办结,具体情况如下:</p> <p>(一)整改情况</p> <p>1.关于平顶山宝丰县商酒务镇白夹村附近有两个化工厂长期违法生产,相关手续不全的问题</p> <p>该问题已办结。海星化工和旭阳兴宇办理有营业执照、环评批复、排污许可证,安全生产许可,不存在违法生产情况。</p> <p>2.关于违法排放有毒物质,对周边村民生活造成影响问题</p> <p>该问题阶段性办结。2023年11月27日,平顶山生态环境局宝丰分局委托河南鑫安利职业健康科技有限公司对海星化工和旭阳兴宇院内监测井和房庄村白夹自然村居民用水井水质进行检测,2023年12月13日,河南鑫安利职业健康科技有限公司出具了检测报告(报告编号:XALHJ-23K2902),房庄村白夹自然村居民用水井主要检测因子:挥发酚为0.006mg/L、氰化物为0.008mg/L、石油烃为2.04mg/L、硝酸盐氮为32.5mg/L。挥发酚污染因子超出中国国家标准化委员会《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅳ类限值标准。</p> <p>2023年12月24日,平顶山生态环境局宝丰分局对该企业进行现场检查,生产原料煤焦油到厂后,暂存于厂区内地上钢制储罐内,储罐区地面水泥硬化并作防渗处理,四周设有防渗围堰,现场未发现煤焦油泄露情况。同时宝丰分局对污水处理和废气治理设施进行检查,未发现有废水渗漏和排放有毒气体违法行为。</p> <p>(二)处理情况</p> <p>2022年4月20日,平顶山生态环境局宝丰分局对旭阳兴宇新材料有限公司进行检查时,发现厂区内应急事故池连接雨水管网的阀门损坏,致使部分生产废水渗入厂区内无防渗措施的雨水管网内。平顶山生态环境局宝丰分局于2022年5月26日向该公司下发了《宝丰县环境保护局行政处罚决定书》(宝环罚字〔2022〕2号),对该公司行政处罚55万元(罚款当日缴纳到位)。</p> <p>(三)下一步整改方案</p> <p>按照国家、省生态环境部门关于开展园区地下水状况调查评估要求,2025年6月底前完成对园区地下水详细调查、评估、风险管控工作,根据结果采取相应的治理措施,有效控制地下水污染,保障园区及周边群众用水安全。</p> <p>责任单位:平顶山生态环境局宝丰分局。</p>	阶段性办结	无
23	D3H A202 3122 2006 7	平顶山鲁山县磁窑镇新孔庄村孔某元在承包地上违法建房,没有任何手续。	平顶山鲁山县	生态	<p>举报内容共涉及1个问题。经调查,举报问题部分属实。</p> <p>2023年12月23日,鲁山县磁窑镇新孔庄村所有孔姓村民的宅基地情况进行排查,磁窑镇新孔庄村只有孔某元一户所建房屋未取得不动产权证。2015年2月,孔某元在未取得不动产权证的情况下,在承包的0.33亩土地上(性质为农村宅基地)违法建造四间砖混房屋,2015年5月建成。</p> <p>2023年12月24日,鲁山县磁窑镇新孔庄村孔某元房屋周边6户村民,并将调查处理情况告知村民,村民对处理结果表示满意。</p>	部分属实	鲁山县自然资源局督促孔某元尽快办理房屋不动产权证,同时加强对国土资源的监管,严厉打击违法占地建房行为。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月24日办结,具体情况如下:</p> <p>2023年8月20日,鲁山县磁窑镇新孔庄村孔某元房屋周边6户村民,并将调查处理情况告知村民,村民对处理结果表示满意。</p>	已办结	无
24	X3H A202 3122 2001 5	平顶山宝丰县前营村有个巨富源洗煤厂,随意倾倒煤矸石、煤泥,违法占用耕地,污水直排企业围墙外,污染严重,破坏耕地。	平顶山宝丰县	水	<p>举报内容共涉及2个问题,经调查,1个不属实,1个部分属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>(一)平顶山宝丰县前营村有个巨富源洗煤厂问题</p> <p>经调查,该问题不属实。2023年12月24日,平顶山宝丰县前营乡人民政府对现场核查,反映的平顶山宝丰县前营村有个巨富源洗煤厂,实为平顶山宝丰县巨富源实业有限公司,2017年至2021年11月份期间租赁平顶山宝丰海洗煤有限公司场地从事洗煤加工。2021年11月租赁合同到期,平顶山宝丰县巨富源实业有限公司迁离宝丰海洗煤有限公司。现由平顶山宝丰海洗煤有限公司经营。</p> <p>(二)随意倾倒煤矸石、煤泥,违法占用耕地,污水直排企业围墙外,污染严重,破坏耕地问题</p> <p>经调查,该问题部分属实。2023年12月24日,平顶山宝丰县前营乡人民政府对平顶山宝丰海洗煤有限公司进行现场检查,该公司配套建设的污染防治设施有原煤棚、精煤棚、进出场车辆冲洗装置、洒水车、喷淋降尘装置,污染防治设施运行正常。该厂煤矸石、煤泥等生产副产品与平顶山宝丰海洗煤有限公司签订销售合同,由该公司配煤使用。洗选循环水池无破损,洗煤过程中产生的废水全部回收利用并定期补充清水,生产废水闭路循环,不外排。未发现有煤矸石、煤泥、污水直排现象;2010年6月,取得土地登记证(编号:69215147-4),宗地面积为2931490平方米,性质为工业用地,经调查未发现违法占用耕地,破坏耕地现象。现场发现平顶山宝丰海洗煤有限公司厂区内路面有积尘现象,要求该厂立即清扫,并时刻保持厂区环境整洁。经调阅资料2017年至2021年11月份平顶山宝丰海洗煤有限公司经营期间,未接到过类似举报问题。</p> <p>2023年12月24日,针对反映的问题,宝丰县前营乡人民政府走访附近5户居民,并将处理结果进行反馈,居民表示无意见。</p>	部分属实	对企业加大日常巡查力度,督促企业增加日常清扫频次,确保整洁。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月24日办结,具体整改情况如下:</p> <p>(一)平顶山宝丰县前营村有个巨富源洗煤厂问题</p> <p>该问题已办结。2023年12月24日,平顶山宝丰县前营乡人民政府对现场核查,反映的平顶山宝丰县前营村有个巨富源洗煤厂,实为平顶山宝丰县巨富源实业有限公司,2017年至2021年11月份期间租赁平顶山宝丰海洗煤有限公司场地从事洗煤加工。2021年11月租赁合同到期,平顶山宝丰县巨富源实业有限公司迁离宝丰海洗煤有限公司。现由平顶山宝丰海洗煤有限公司经营。</p> <p>(二)随意倾倒煤矸石、煤泥,违法占用耕地,污水直排企业围墙外,污染严重,破坏耕地问题</p> <p>该问题已办结。2023年12月24日,平顶山宝丰县前营乡人民政府对平顶山宝丰海洗煤有限公司进行现场检查,该公司配套建设的污染防治设施有原煤棚、精煤棚、进出场车辆冲洗装置、洒水车、喷淋降尘装置,污染防治设施运行正常。该厂煤矸石、煤泥等生产副产品与平顶山宝丰海洗煤有限公司签订销售合同,由该公司配煤使用。洗选循环水池无破损,洗煤过程中产生的废水全部回收利用并定期补充清水,生产废水闭路循环,不外排。未发现有煤矸石、煤泥、污水直排现象;2010年6月,取得土地登记证(编号:69215147-4),宗地面积为2931490平方米,性质为工业用地,经调查未发现违法占用耕地,破坏耕地现象。现场发现平顶山宝丰海洗煤有限公司厂区内路面有积尘现象,要求该厂清扫,并时刻保持厂区环境整洁。12月24日,该公司已清扫厂区路面面积。</p> <p>2023年12月24日,针对反映的问题,宝丰县前营乡人民政府走访附近5户居民,将调查处理和整改处理情况向居民反馈,5户居民均对处理结果表示满意。</p>	已办结	无
25	X3H A202 3122 2021 1	平顶山叶县李庄村昆阳大道官庄村南边有一无名大型煤厂,厂内堆放大量煤,煤灰飘到周边农田。	平顶山叶县	大气	<p>举报内容共涉及2个问题,经调查,1个部分属实,1个不属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>(一)关于平顶山叶县李庄村昆阳大道官庄村南边有一无名大型煤厂,厂内堆放大量煤,煤灰飘到周边农田问题</p> <p>经调查,该问题部分属实。2023年12月23日,平顶山生态环境局叶县分局对叶县聚鑫旺新型建材有限公司现场检查,该公司已按照河南省生态环境保护委员会污染防治攻坚战工作专班办公室关于实施2023-2024年秋冬季烧结砖瓦行业错峰生产工作的通知(豫环委攻坚办〔2023〕5号)要求。2023年11月14日,停产2023;反映的煤厂实际是该企业料场堆放的生产原料(煤矸石),现场检查中未发现煤矸石覆盖到位,易产生扬尘。</p> <p>2023年12月23日,平顶山生态环境局叶县分局对该企业下达《整改通知书》,要求3日内对料场堆放的煤矸石覆盖到位,并加强料场日常管理,加大日常洒水频次,减少无组织排放。同日,对该企业周边群众进行走访,群众反映企业在日常生产中遇到大风天气有扬尘产生。</p> <p>(二)关于厂区污水横流问题</p> <p>经调查,该问题不属实。2023年12月23日,平顶山生态环境局叶县分局对叶县聚鑫旺新型建材有限公司现场检查,未发现该企业厂区有污水横流情况。</p> <p>2023年12月23日,通过走访该企业周边群众,群众反映未发现该企业有污水横流情况。</p>	部分属实	要求企业对料场堆放的煤矸石覆盖到位,并加强料场日常管理,加大日常洒水频次,减少无组织排放。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月25日办结,具体情况如下:</p> <p>(一)整改情况</p> <p>1.关于平顶山叶县李庄村昆阳大道官庄村南边有一无名大型煤厂,厂内堆放大量煤,煤灰飘到周边农田问题</p> <p>该问题已办结。2023年12月25日,平顶山生态环境局叶县分局对叶县聚鑫旺新型建材有限公司进行现场检查,料场堆放的煤矸石已覆盖到位。</p> <p>2.关于厂区污水横流问题</p> <p>该问题已办结。2023年12月23日,平顶山生态环境局叶县分局对叶县聚鑫旺新型建材有限公司现场检查,处于停产状态,未发现厂区有污水横流情况。通过走访该企业周边群众,群众反映未发现该企业有污水横流情况。</p> <p>(二)处理情况</p> <p>2023年12月23日,平顶山生态环境局叶县分局针对该企业料场煤矸石未覆盖到位问题下达了《整改通知书》。</p>	已办结	无
26	X3H A202 3122 2003 3	平顶山宝丰县周庄镇香山煤矿,随意处置煤矸石,拉煤车压断道路,扬尘大。	平顶山宝丰县	大气	<p>举报内容共涉及2个问题,经调查,1个不属实,1个部分属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>(一)关于平顶山宝丰县周庄镇香山煤矿,随意处置煤矸石问题</p> <p>经调查,该问题不属实。2022年10月31日,平顶山天安煤业香山矿有限公司与平顶山旭昊商贸有限公司签订有煤矸石处理协议。2023年12月24日,宝丰县周庄镇人民政府对平顶山天安煤业香山矿有限公司及周庄镇进行现场核查,该企业在煤场东侧建设有密闭煤矸石周转棚,生产时产生的煤矸石暂存于该密闭煤矸石周转棚内,达到一定量后交由平顶山旭昊商贸有限公司综合利用,经对平顶山天安煤业香山矿有限公司周边检查,未发现随意倾倒煤矸石现象。</p> <p>(二)关于拉煤车压断道路,扬尘大问题</p> <p>经调查,该问题部分属实。2021年底,平顶山天安煤业香山矿有限公司外南北主运输道路出现部分路面破损现象,该公司已投资70余万元对路面破损部位进行修补,共修补路面750余米。2023年12月24日,宝丰县周庄镇人民政府对平顶山天安煤业香山矿有限公司及周庄镇进行现场检查,矿区外南北主运输道路整洁、平坦,未出现有道路压断问题,但存在清扫不及时,易起扬尘问题。</p> <p>12月24日,宝丰县周庄镇人民政府针对香山矿举报问题随机走访了香山矿周边5户居民。</p>	部分属实	平顶山天安煤业香山矿有限公司加大日常清扫频次,消除扬尘隐患。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月24日办结,具体情况如下:</p> <p>(一)关于随意处置煤矸石问题</p> <p>该问题已办结。平顶山天安煤业香山矿有限公司与平顶山旭昊商贸有限公司签订有煤矸石处理协议。平顶山天安煤业香山矿有限公司生产时产生的煤矸石暂存于密闭煤矸石周转棚,达到一定量后交由平顶山旭昊商贸有限公司综合利用。2023年12月24日,宝丰县周庄镇人民政府现场检查未发现随意处置煤矸石行为。</p> <p>(二)关于拉煤车压断道路,扬尘大问题</p> <p>该问题已办结。针对平顶山天安煤业香山矿有限公司外南北主运输道路出现部分路面破损问题,该公司已投资70余万元对路面破损部位进行修补,共修补路面750余米。目前矿区外南北主运输道路整洁、平坦,不存在压断道路情况。针对道路清扫不及时问题,宝丰县周庄镇人民政府已督促平顶山天安煤业香山矿有限公司加大对矿区及煤场外道路洒水降尘和清扫频次,消除扬尘隐患。</p> <p>2023年12月24日,宝丰县周庄镇人民政府工作人员针对香山矿举报问题随机走访了香山矿周边5户居民,居民均对处理结果表示满意。</p>	已办结	无
27	X3H A202 3122 2000 8	平顶山叶县双庄村有一石料加工厂,废渣到处乱倒,污染环境。	平顶山叶县	大气	<p>举报内容共涉及2个问题。经调查,1个部分属实,1个不属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>(一)关于平顶山叶县双庄村有一石料加工厂,废渣到处乱倒问题</p> <p>经调查,该问题部分属实。2023年12月23日,平顶山生态环境局叶县分局对平顶山叶县游再生生物资源回收有限公司进行现场检查,发现厂区内邻近西侧围挡的空地上堆放约1000m³土料。</p> <p>(二)关于生产时污染环境</p> <p>经调查,该问题不属实。2023年12月23日,平顶山生态环境局叶县分局对平顶山叶县游再生生物资源回收有限公司开展现场检查,该企业目前处于长期停产状态,厂区内堆放有破碎机1台、震动筛分机1台、输送带3条、水轮2台,由于设备长期无人维护,已严重锈蚀,不具备生产条件。2023年12月25日,叶县叶县镇人民政府就举报问题对该企业周边群众进行了走访。受访群众反映该企业建设成就闭了,没有污染环境。</p>	部分属实	对现场堆放的沙土进行高标准覆盖,属地政府加强监管巡查,防止问题反弹。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月25日办结,具体情况如下:</p> <p>(一)关于平顶山叶县双庄村有一石料加工厂,废渣到处乱倒问题</p> <p>该问题已办结。2023年12月24日,叶县叶县镇人民政府对堆放的土料进行了全覆盖。</p> <p>(二)关于生产时污染环境</p> <p>该问题已办结。2023年12月23日,平顶山生态环境局叶县分局对平顶山叶县游再生生物资源回收有限公司开展现场检查,该企业处于长期停产状态,不具备生产条件。2023年12月25日,通过走访该企业周边群众,群众均反映该企业长期停工,厂区已变成废厂/厂院。</p>	已办结	无
28	X3H A202 3122 2001 3	平顶山宝丰县周庄镇户村砖厂,煤矸石堆放在厂区,生产过程中气味直排。	平顶山宝丰县	大气	<p>举报内容共涉及2个问题,经调查,1个不属实,1个部分属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>(一)关于平顶山宝丰县周庄镇户村砖厂,煤矸石堆放在厂区问题</p> <p>经调查,该问题属实。2021年10月,该企业停产至今,隧道窑、制砖机、破碎机破损严重,已不具备生产能力。2023年12月24日,宝丰县周庄镇人民政府对平顶山宝丰周庄镇新型建材有限公司进行现场检查,隧道窑附近发现一堆约8吨已覆盖的煤矸石。</p> <p>(二)关于生产过程中气味直排问题</p> <p>经调查,该问题不属实。平顶山宝丰周庄镇新型建材有限公司建设的年产6000万块标煤矸石空心砖项目于2021年10月停产至今,隧道窑、制砖机、破碎机破损严重,不具备生产能力。不存在生产过程中气味直排问题。12月24日,周庄镇人民政府针对举报问题随机走访了该厂周边5户居民,并将办理结果向居民反馈,均表示满意。</p>	部分属实	平顶山宝丰周庄镇新型建材有限公司立即清理堆放在厂区的煤矸石;加大对厂区的保洁力度。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月24日办结,具体情况如下:</p> <p>(一)关于平顶山宝丰县周庄镇户村砖厂,煤矸石堆放在厂区问题</p> <p>该问题已办结。截至12月24日,厂区的煤矸石已清理完毕,全部运至厂区内原料棚。</p> <p>(二)关于生产过程中气味直排问题</p> <p>该问题已办结。平顶山宝丰周庄镇新型建材有限公司于2021年10月停产至今,隧道窑、制砖机、破碎机破损严重,已不具备生产能力。未发现生产过程中气味直排问题。周庄镇人民政府工作人员询问该厂信访未发现有以往信访举报问题,并调阅相关资料未发现以往检查中有类似情况发生。</p> <p>12月24日,周庄镇人民政府针对举报问题随机走访了该厂周边5户居民,均反映周庄镇不存在气味直排问题。</p>	已办结	无
29	X3H A202 3122 2003 4	平顶山宝丰县大营镇李坪村物料搅拌站露天堆放砂石,过往车辆扬尘大。	平顶山宝丰县	大气	<p>举报内容共涉及2个问题。经调查,1个不属实,1个部分属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>(一)关于平顶山宝丰县大营镇李坪村物料搅拌站露天堆放砂石问题</p> <p>经调查,该问题不属实。2023年12月23日,宝丰县大营镇人民政府对年加工生产60万立方米商用砼生产项目现场检查,该项目建设有两座物料大棚,占地面积6000平方米,生产所需的原材料全部进入物料大棚,不存在露天堆放物料的情况。</p> <p>(二)关于过往车辆扬尘大问题</p> <p>经调查,该问题部分属实。2023年12月23日,宝丰县大营镇人民政府对该项目进行现场检查,该项目生产线均在密闭大棚内,但未能及时对厂区道路清扫和洒水,造成车辆运输时扬尘飞扬;现场发现车辆运输过程中有鸣笛扰民现象。2023年12月24日上午,宝丰县大营镇人民政府委托河南枫飞扬检测技术服务有限公司对物料搅拌站厂区道路进行噪声和无组织排放检测,检测结果符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(HJ 1263-2022)。</p> <p>12月23日,宝丰县大营镇人民政府针对反映问题走访附近村民。</p>	部分属实	加强日常监管,增加厂区道路洒水降尘和清扫频次,常态化保持洒水降尘到位,确保不扬尘;车辆运输过程中禁止鸣笛。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月26日办结,具体情况如下:</p> <p>(一)关于平顶山宝丰县大营镇李坪村物料搅拌站露天堆放砂石问题</p> <p>该问题已办结。2023年12月23日,宝丰县大营镇人民政府对年加工生产60万立方米商用砼生产项目现场检查,该项目建设有两座物料大棚,占地面积6000平方米,生产所需的原材料全部进入物料大棚,不存在露天堆放物料的情况。</p> <p>(二)关于过往车辆扬尘大问题</p> <p>该问题已办结。2023年12月24日上午,宝丰县大营镇人民政府对该项目现场检查,该企业已安排专人对厂区、道路进行清扫和洒水;车辆运输过程中无鸣笛现象。2023年12月24日上午,宝丰县大营镇人民政府委托河南枫飞扬检测技术服务有限公司对物料搅拌站厂区道路进行噪声和无组织排放检测,检测结果符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(HJ 1263-2022)。</p> <p>12月23日,宝丰县大营镇人民政府针对反映问题走访附近村民,并将调查处理情况进行反馈,村民均表示满意。</p>	已办结	无
30	X3H A202 3122 2001 6	宝丰县坤胜建材有限公司加工石子噪声大,扬尘大,污染严重。	平顶山宝丰县	噪声	<p>举报内容共涉及2个问题,经调查,1个不属实,1个部分属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>(一)关于宝丰县坤胜建材有限公司加工石子噪声大,污染严重问题</p> <p>经调查,该问题不属实。该公司主要产生噪声来源于给料机、破碎机、振动筛、除尘器等,噪声源为固定声源。2023年12月23日,平顶山生态环境局宝丰分局对该公司进行现场检查,高噪声设备全部置于厂房内,厂房全密闭,设备采取了基础减振、定期润滑、检修等措施,通过基础减振、隔声之后,可以实现达标排放。2023年12月23日,平顶山生态环境局宝丰分局委托河南中天高科检测技术服务有限公司对宝丰县坤胜建材有限公司噪声检测,2023年12月25日出具检测报告(报告编号:ZTGG-WT-1266-2023),显示噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。</p> <p>(二)关于宝丰县坤胜建材有限公司加工石子扬尘大,污染严重问题</p> <p>经调查,该问题部分属实。2023年12月23日,平顶山生态环境局宝丰分局对宝丰县坤胜建材有限公司现场检查,该公司粉尘生产环节主要有:原料配料、破碎、筛分、除尘工段、反击式破碎环节、转载点、储泥池卸料、车辆运输;该项目配套设施有:4套袋式除尘器、原料除尘车间、破碎、筛分以及中转载点、成品仓库全部设置在全封闭的生产车间;原料车间内同步配备洒水喷雾装置,可实现不间断对生产过程中洒水喷雾;储泥池卸料过程在全封闭的原料中转库内作业,卸料过程采用降低物料落差和湿法作业抑尘;停产期间车间进出口全部关闭,可最大限度的降低粉尘的逸散;采用全覆盖汽车运输,进出厂区时运输车辆经过车辆冲洗装置清洗车身和轮胎;现场检查时看到该公司袋式除尘器、喷淋装置、车辆冲洗装置等污染防治设施运行正常;未发现扬尘大、污染严重问题。但该公司门口车辆出入过程中有少量石子洒落在道路上。2023年12月23日,平顶山生态环境局宝丰分局委托河南中天高科检测技术服务有限公司对宝丰县坤胜建材有限公司有组织废气,无组织废气检测;2023年12月25日,出具检测报告(报告编号:ZTGG-WT-1266-2023),显示有组织废气,无组织废气符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)。</p> <p>2023年12月23日,平顶山生态环境局宝丰分局针对反映问题走访附近5户村民,村民均表示未发现该企业有噪声大、扬尘大的情况。</p>	部分属实	宝丰县坤胜建材有限公司及时清理道路上的石子,确保出厂道路干净整洁,无扬尘产生;平顶山生态环境局宝丰分局加强对坤胜建材有限公司的监管,确保企业污染防治设施正常运行,污染物达标排放。	<p>经调查处理,该问题已于2023年12月25日办结,具体整改情况如下:</p> <p>(一)关于宝丰县坤胜建材有限公司加工石子噪声大,污染严重问题</p> <p>该问题已办结。2023年12月23日,平顶山生态环境局宝丰分局委托河南中天高科检测技术服务有限公司对宝丰县坤胜建材有限公司噪声检测,2023年12月25日出具检测报告(报告编号:ZTGG-WT-1266-2023),检测报告显示噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。</p> <p>(二)关于宝丰县坤胜建材有限公司加工石子扬尘大,污染严重问题</p> <p>该问题已办结。12月23日,宝丰县坤胜建材有限公司已清理道路上的石子,同时要求确保出厂道路干净整洁,无扬尘产生。2023年12月23日,平顶山生态环境局宝丰分局委托河南中天高科检测技术服务有限公司对宝丰县坤胜建材有限公司有组织废气,无组织废气进行检测,2023年12月25日出具检测报告(报告编号:ZTGG-WT-1266-2023),检测报告显示有组织废气,无组织废气符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)。</p> <p>2023年12月23日,平顶山生态环境局宝丰分局执法人员针对反映问题对附近5户村民进行走访,均未发现该企业有噪声大、扬尘大的情况。</p>	已办结	无

(下转第七版)