


道路交通违法一周播报(5月19日至25日)

市区机动车逆向行驶 32起

违反禁止标线指示 1336起

本报讯 昨天上午,笔者从市公安交管部门了解到,5月19日至25日,该部门共查处机动车违反禁止标线指示的违法行为1336起,出租车有88起;机动车逆向行驶的违法行为32起,出租车有3起;机动车不按交通信号灯规定通行的违法行为54起,出租车有3起。(牛哲)



高速超速情况一览(5月6日)

车牌号	违法地点	违法时间	超速百分比
豫RLDS55	兰南高速k211 下行	5月06日	超速11%
豫H52408	兰南高速k211 下行	5月06日	超速12%
豫GC7N77	兰南高速k211 下行	5月06日	超速12%
豫R7E787	兰南高速k211 下行	5月06日	超速11%
豫RZ0035	兰南高速k211 下行	5月06日	超速14%
豫RD207M	兰南高速k211 下行	5月06日	超速12%
豫AM0Z96	兰南高速k211 下行	5月06日	超速10%
豫R6157M	兰南高速k211 下行	5月06日	超速10%

(牛哲 整理)

市区部分违法行驶车辆(5月19日至25日)

车牌号 违法地点 违法时间 违法行为

豫DMM839	曙光街与光明路交叉口	5月24日08:18:00	逆向行驶
豫DQC827	曙光街与光明路交叉口	5月25日05:21:15	逆向行驶
豫D95U95	矿工路与光明路交叉口	5月25日09:39:59	逆向行驶
豫DPL778	湛南路与诚朴路交叉口	5月25日15:28:12	逆向行驶
豫DV5756	湛南路与诚朴路交叉口	5月25日15:50:08	逆向行驶
豫DUD189	湛南路与诚朴路交叉口	5月25日16:07:13	逆向行驶
豫DNK375	长安大道与和谐路交叉口	5月19日05:28:39	逆向行驶
豫DEX168	长安大道与清风路交叉口	5月19日15:51:31	逆向行驶
豫DYP117	长安大道与清风路交叉口	5月21日07:56:24	逆向行驶
豫DZ9988	长安大道与清风路交叉口	5月21日13:27:07	逆向行驶
豫D6W789	建设路与劳动路交叉口	5月21日14:23:45	逆向行驶
豫DUE551	建设路与劳动路交叉口	5月22日16:23:44	逆向行驶
豫DHE386	平安大道与凌云路交叉口	5月19日06:43:53	违反禁止标线指示
豫D9Q186	矿工路与诚朴路交叉口	5月19日07:00:40	违反禁止标线指示
豫DOV567	建设路与长青路交叉口	5月19日07:35:07	违反禁止标线指示
豫D58222	长安大道与清风路交叉口	5月19日07:37:12	违反禁止标线指示
豫DDG506	建设路与劳动路交叉口	5月19日07:51:21	违反禁止标线指示
豫DC7887	长安大道与大香山路交叉口	5月21日09:02:18	违反禁止标线指示
豫D3DI69	矿工路与光明路交叉口	5月21日11:28:09	违反禁止标线指示
豫DGP883	长安大道与大香山路交叉口	5月21日16:37:52	违反禁止标线指示
豫DLV711	神马大道与新华路交叉口	5月22日11:12:52	违反禁止标线指示
豫DJ9790	建设路与东环路交叉口	5月22日19:00:25	违反禁止标线指示
豫D90G93	矿工路与光明路交叉口	5月23日14:08:46	违反禁止标线指示
豫DW5579	矿工路与光明路交叉口	5月23日16:16:01	违反禁止标线指示
豫D6G998	平安大道与凌云路交叉口	5月19日00:53:14	闯红灯
豫D11L39	建设路与劳动路交叉口	5月19日06:10:34	闯红灯
豫D76K19	长安大道与清风路交叉口	5月19日09:19:51	闯红灯
豫DBF977	建设路与开发二路交叉口	5月19日11:37:53	闯红灯
豫DV5315	平安大道与凌云路交叉口	5月19日12:30:07	闯红灯
豫DHC812	长安大道与清风路交叉口	5月19日16:34:41	闯红灯
豫DD18C8	长安大道与清风路交叉口	5月19日18:16:13	闯红灯
豫DXU199	长安大道与清风路交叉口	5月19日19:08:33	闯红灯
豫D8K266	矿工路与诚朴路交叉口	5月24日14:29:19	闯红灯
豫DKD369	神马大道与新华路交叉口	5月25日09:40:40	闯红灯
豫D7N766	建设路与开发一路交叉口	5月22日18:46:27	闯红灯
豫D66695	建设路与劳动路交叉口	5月22日02:04:15	闯红灯

(牛哲 整理)



碰上大雨天,爱车咋保护?

本报讯 6月21日下午4点多,市区下起了暴雨,一时间市区部分主干道由于雨量过大形成不同程度的积水,其中市区凌云路段及园林路西段积水较为严重。当天下午,行驶在这两条路或停放在路两侧的汽车遭了殃。笔者看到园林路与凌云路交叉口附近积水较为严重,很多车主直接把车停在路边等待。

当天下午快5点的时候,笔者在凌云路北段看到一辆冒雨涉水前行的白色轿车,尽管行驶速度极为缓慢,但水位已没过轮胎,车行至积水中间时突然熄火,车主张先生无奈拨打道路救援电话等待救援。“雨下这么大,孩子还在幼儿园,而这条路是去接孩子的必经之路,所以想着慢点开能‘趟过去’,没想到在水位最深的地方熄火了。”张先生说。

据平顶山世纪丰田汽车4S店技术总监董哲介绍,暴雨天气遇到积水路面要观察。当水深为轮胎的三分之一高度时,可放心通过,只要车主操作正确,不会造成不必要的损失。当水深超过轮胎一半高度时,车主就要小心了,因为这



6月21日,一场突如其来的暴雨使市区多处低洼地段严重积水,园林路西段,不少机动车被淹。本报记者 李英平 摄

种情况下容易造成车内进水。如果涉水深度超过保险杠,行车时应该提高警惕,避免发动机进水。“遇到这种情况尽量停车等待雨停或者水位下降到安全区。”董哲特别提醒。

据董哲介绍,车辆涉水后主要会对汽车五个部件造成隐患:

1.车辆底盘,在车辆涉水过程中,底盘会被肮脏的积水冲刷,脏东西就会附在底盘或车身分方的缝隙中。若不及时清理,这些脏东西会使底盘出现锈蚀情况,一些枯枝败叶和废弃塑料袋还会缠绕轴承和悬架,形成安全隐患。

2.车灯,车灯是在雨雾天气及

夜间行车时的重要装备,其工作状态的好坏将对行车安全产生直接影响。假如车灯罩的密封程度不佳,积水很容易在车辆涉水时灌入车灯内,在车灯内形成水雾,影响灯光的透射效果。

3.空气滤清器,空气滤清器所在的位置属于发动机的门户,从进

气口进入的空气经过空气滤清器之后就会进入发动机内。当车辆涉水时,积水也有可能从进气口处进入发动机内。

4.刹车片,涉水后及时排除刹车片水分尤其是鼓刹制动的汽车,否则车辆在涉水后会失去制动,造成严重危险或事故。具体操作是:低速行驶同时踩油门并轻踩刹车,不会一脚两用的人可以多次踩刹车,此时注意车速一定要慢。反复多次,使刹车鼓与刹车片通过摩擦产生热能蒸发排干水分。

5.线束接口,打开发动机盖,我们可以看到发动机舱内有不少用绝缘和耐热材料包裹的线束,这些线束是汽车电路中十分重要的部件。不同类型的线束在发动机舱内的位置有高有低。车辆涉水时,位置较低的线束接口很容易被积水浸泡,不及时处理的话,日后汽车电路可能会出现偶发性故障,影响车辆正常使用。

“车辆在经历风雨暴雨后请勿立即使用,否则会造成不必要的经济损失,使用之前最好检查一下车辆的整体状态。”董哲说。

(包宇飞 牛哲)