（上接第六版）

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第三十一批 2023年12月30日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
31	X3HA20231222000 7	平顶山市叶县开发区院内有个私自收废铅蓄电池厂，长期违法经营。	平顶山市叶县	土壤	举报内容共涉及1个问题。经调查，该问题不属实。 2023年12月23日，经叶县先进制造业开发区管理委员会调查，叶县先进制造业开发区内无未审批或入驻与废蓄电池相关的产业项目。2023年12月23日，平顶山市生态环境局叶县分局对叶县先进制造业开发区内的空置厂院及周边区域进行排查，未发现叶县先进制造业开发区内存在废铅蓄电池收购厂。同日，平顶山市生态环境局叶县分局对开发区内的群众就是否存在废铅蓄电池收购点进行了走访。	不属实	生态环境、公安等部门严厉打击废铅蓄电池非法收集处理行为。	经调查处理，该问题已于2023年12月23日办结，具体情况如下。 2023年12月23日，平顶山市生态环境局叶县分局对叶县先进制造业开发区内的空置厂院及周边区域进行排查，未发现叶县先进制造业开发区内存在废铅蓄电池收购点。通过走访叶县先进制造业开发区周边群众，群众反映未发现有废铅蓄电池收购点存在。	已办结	无

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第三十二批 2023年12月30日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3HA20231223005 5	平顶山市叶县洪庄杨镇洪西村杨某某、张某某私自改变土地使用性质，将耕地盖成门面房，高价出售牟利，严重损害当地村民利益，破坏生态环境。	平顶山市叶县	生态	举报内容共涉及2个问题。经调查1个不属实、1个部分属实，整体上举报问题部分属实。 一、关于私自改变土地使用性质，将耕地盖成门面房问题 经调查，该问题部分属实。2016年4月至2017年12月，洪庄杨镇洪西村党支部、村委会（以下称村“两委”）按照镇区规划建设要求，经过“四议两公开”工作程序，由时任村主任杨某民与洪西村村民张某辉签订施工协议，由张某辉先行垫资并支付用地补偿及附属物补偿费用，统一组织实施镇区文化广场及周边商住门面房建设项目。该项目系洪庄杨镇洪东村等七个村土地综合整治项目（一期）（平政土〔2012〕384号），共建设两层底商住宅28套2950平方米（折合4.425亩）。2013年3月，该项目经河南省土地综合整治领导小组备案（豫土综治办发〔2013〕23号）。项目用地为自然资源管理部门规划的村庄建设用地，符合《叶县土地利用总体规划》（2010-2020）和《洪庄杨镇镇驻地空间发展规划及重点区块控制性详细规划》。 2023年12月25日，经洪庄杨镇人民政府核实，群众举报建设门面房问题属实，杨某某、张某某私自改变土地性质问题不属实。 二、关于高价出售牟利损害群众利益问题 经查，该问题不属实。经洪庄杨镇人民政府调查，该项目主体完工后，因施工方未及时安装门窗等配套设施，未达到交付条件，目前尚未制定出具体的分配、运营方案，未发现出售房屋牟利现象。2023年12月25日，洪庄杨镇人民政府对附近村民进行走访，大家均知晓建设有门面房，表示不知道私自改变土地性质且高价出售。	部分属实	对涉及项目土地性质及使用情况进行公示，接受群众监督。	经调查处理，该问题已于2023年12月26日办结，具体情况如下。 一、关于私自改变土地使用性质，将耕地盖成门面房问题 该问题已办结。洪庄杨镇镇区文化广场及周边商住门面房建设项目经河南省土地综合整治领导小组备案（豫土综治办发〔2013〕23号）。项目用地为自然资源管理部门规划的村庄建设用地，符合《叶县土地利用总体规划》（2010—2020）和《洪庄杨镇镇驻地空间发展规划及重点区块控制性详细规划》。 二、关于高价出售牟利损害群众利益问题 该问题已办结。经洪庄杨镇人民政府实地调查，未发现出售房屋牟利现象。 2023年12月25日，洪庄杨镇人民政府对土地性质及使用情况进行公示，接受群众监督。	已办结	无
2	X3HA20231223004 5	平顶山市示范区湖光明珠66号楼2单元住户，2021年开始，楼下生活超市改造成撒欢猪包子铺，油烟、噪声扰民严重。尤其是半夜3-4点开始被各种机器噪声吵醒，影响家中老人和孩子的休息，前期举报未解决。	平顶山市城乡一体化示范区	大气	举报内容共涉及1个问题。经调查，举报问题部分属实。 2020年6月，撒欢猪包子铺租赁原羊肉烩面饭店后开始营业，使用后厨原有天然气和烟道。2021年1月，撒欢猪包子铺隔壁生活超市因经营不善倒闭，撒欢猪包子铺为了扩大营业面积，租赁了该店面。该商铺早上经营包子、豆浆、粥，中午和晚上在此基础上增加米线、馄饨，不经营炒菜，无油烟。为了抽出做饭产生的蒸汽，安装有集气罩和抽烟机，噪声源主要有豆浆机、压面机、抽烟机。2022年1月，该店对后厨房顶加装了隔音棉，并在抽烟机、压面机上安装了隔音设施，豆浆机放入隔音箱进行封闭运行。2023年12月18日，示范区城市管理和综合执法局委托河南千之辰科技有限公司在撒欢猪包子铺二楼进行了噪声检测，结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）II类声环境功能区标准。2023年12月19日，该店对隔音箱外部重新包裹，房顶隔音棉进行加厚。2023年12月25日，示范区城市管理和综合执法局对撒欢猪包子铺进行现场检查，隔音设施正常使用，早上4点半开门，6点开始营业。 12月25日，示范区城市管理和综合执法局针对反映问题走访撒欢猪包子铺楼上5户居民。	部分属实	示范区城市管理和综合执法局加强对该商户噪声问题的监管，督促该商户做好设备的日常养护工作。	经调查处理，该问题已于2023年12月25日办结，具体情况如下。 2023年12月18日，示范区城市管理和综合执法局委托河南千之辰科技有限公司在当日早上5点30分（夜间）对撒欢猪包子铺二楼进行了噪声检测，检测报告（编号：TIE231266500188）显示，位于湖光明珠花园66号楼2单元二楼西侧检测数值为42dB（A），位于湖光明珠花园66号楼2单元二楼中间检测数值为42dB（A），位于湖光明珠花园66号楼2单元二楼东侧检测数值为44dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）II类声环境功能区环境噪声值夜间50dB（A）的标准。 12月25日，示范区城市管理和综合执法局针对反映问题，走访了撒欢猪包子铺楼上5户居民，5户居民均表示未受到噪声影响，无油烟现象。	已办结	无
3	X3HA20231223006 3	宝丰县七里营村平顶山市佳洋路桥工程有限公司生产时粉尘飘扬，气味刺鼻，群众反映多次无人管。	平顶山市宝丰县	大气	经调查共涉及2个问题，经调查，1个部分属实、1个不属实，整体上部分属实。 一、关于宝丰县七里营村平顶山市佳洋路桥工程有限公司生产时粉尘飘扬、气味刺鼻问题 经调查，该问题部分属实。2023年12月24日，肖旗乡人民政府对平顶山市佳洋路桥工程有限公司宝丰沥青搅拌站进行现场核查，发现平顶山市佳洋路桥有限公司宝丰沥青搅拌站长期处于停产状态；现场无刺鼻气味，但院内地面卫生没有及时洒水打扫，刮风天气有扬尘污染。 当日，平顶山市佳洋路桥有限公司宝丰沥青搅拌站已对厂区洒水打扫。下一步增加厂区内洒水降尘频次，落实好各项扬尘防控措施。 二、关于群众反映多次无人管问题 经调查，该问题不属实。经肖旗乡人民政府核查，近年来未接到反映平顶山市佳洋路桥有限公司宝丰沥青搅拌站生产时粉尘飘扬、气味刺鼻的问题。12月24日，肖旗乡人民政府针对平顶山市佳洋路桥有限公司宝丰沥青搅拌站生产时粉尘飘扬、气味刺鼻问题随机走访了肖旗乡土桥铺村5户居民，居民对调查结果表示认可。	部分属实	肖旗乡人民政府督促平顶山市佳洋路桥有限公司宝丰沥青搅拌站，加强厂区内部地面洒水降尘和清扫频次。	经调查处理，该问题已于2023年12月25日办结，具体整改情况如下。 一、关于宝丰县七里营村平顶山市佳洋路桥工程有限公司生产时粉尘飘扬、气味刺鼻问题 该问题已办结。2023年12月24日，平顶山市佳洋路桥有限公司宝丰沥青搅拌站已组织专人对厂区内部地面洒水降尘和清扫。 二、关于群众反映多次无人管问题 该问题已办结，经肖旗乡人民政府核查，近年来未接到反映平顶山市佳洋路桥有限公司宝丰沥青搅拌站生产时粉尘飘扬、气味刺鼻的群众举报问题。 12月24日，肖旗乡人民政府针对平顶山市佳洋路桥有限公司宝丰沥青搅拌站生产时粉尘飘扬、气味刺鼻问题随机走访了肖旗乡土桥铺村5户居民，并将调查结果向居民反馈，5户居民均对办理结果表示满意。	已办结	无
4	X3HA20231223005 2	河南洁石实业集团建材有限公司污水外排，粉尘飞扬，原料不覆盖堆放，影响环境。	平顶山市宝丰县	水	举报内容共涉及3个问题，经调查2个不属实、1个属实，整体上，举报问题部分属实。 一、关于平顶山市宝丰县张八桥村河南洁石实业集团建材有限公司污水外排问题 经调查，该问题不属实。该公司生产废水主要为设备清洗废水、喷雾干燥塔除尘废水设备与地面清洗水、洗边废水、设备冷却用水等，废水主要污染物为SS，经高效混凝沉淀池处理后的生产废水全部回用于坯料球磨制浆工序。生产废水排入高效沉淀池后作为球磨原料用水，坯料球磨机需定期补充新鲜水。为使生产废水高效回收利用，该公司增加了废水压滤机设备1套。因此，项目生产废水可做到完全回用不外排。2023年12月25日，张八桥镇人民政府现场核查，未发现污水外排，企业周边未发现外排管道。 二、关于平顶山市宝丰县张八桥村河南洁石实业集团建材有限公司粉尘飞扬问题 经调查，该问题属实。2023年12月25日，张八桥镇人民政府对河南洁石实业集团建材有限公司现场核查，该厂一号仓库进出大门处有积尘，车辆过往时粉尘飞扬。现场查看该公司委托第三方检测公司的例行监测报告，2023年5月26日，压制成型有组织废气排放口粉尘浓度为7.9mg/m³，喂料工序有组织废气排放口粉尘浓度为6.8mg/m³，原料破碎工序有组织废气排放口粉尘浓度为8.0mg/m³，1#磨边有组织废气排放口粉尘浓度为8.3mg/m³，2#磨边有组织废气排放口粉尘浓度为4.3mg/m³，喷雾干燥塔有组织废气排放口粉尘浓度为12.4mg/m³。2023年5月26日，无组织废气检测结果显示9:00—10:00粉尘浓度为277ug/m³，11:00—12:00粉尘浓度为298ug/m³，14:00—15:00粉尘浓度为315ug/m³。均达标排放。 三、关于平顶山市宝丰县张八桥村河南洁石实业集团建材有限公司原料不覆盖堆放问题 经调查，该问题不属实。2023年12月25日，张八桥镇人民政府对河南洁石实业集团建材有限公司现场核查，该厂原料库有2座密闭库棚，总占地面积31968平方米，原材料存放在密闭库棚，不存在原料不覆盖堆放情况。 2023年12月25日，张八桥镇人民政府工作人员针对该公司污水外排、粉尘飞扬、原料不覆盖堆放问题随机走访河南洁石实业集团建材有限公司附近5户居民。	部分属实	河南洁石实业集团建材有限公司加强厂区道路保洁，同时常态化保持湿法降尘到位，减少扬尘污染。	经调查处理，该问题已于2023年12月25日办结，具体整改情况如下。 一、关于平顶山市宝丰县张八桥村河南洁石实业集团建材有限公司污水外排问题 该问题已办结。该公司生产废水主要为设备清洗废水、喷雾干燥塔除尘废水设备与地面清洗水、洗边废水、设备冷却用水等，废水主要污染物为SS，经高效混凝沉淀池处理后的生产废水全部回用于坯料球磨制浆工序。生产废水排入高效沉淀池后作为球磨原料用水，坯料球磨机需定期补充新鲜水。为使生产废水高效回收利用，该公司增加了废水压滤机设备1套。因此，项目生产废水可做到完全回用不外排。2023年12月25日，张八桥镇人民政府到该厂现场核查，未发现污水外排，企业周边未发现外排管道。 二、关于平顶山市宝丰县张八桥村河南洁石实业集团建材有限公司粉尘飞扬问题 该问题已办结。2023年12月25日，河南洁石实业集团建材有限公司已对厂区积尘进行打扫、车辆进出区路面洒水降尘。 三、关于平顶山市宝丰县张八桥村河南洁石实业集团建材有限公司原料不覆盖堆放问题 该问题已办结。2023年12月25日，河南洁石实业集团建材有限公司原料库有2座密闭库棚，总占地面积31968平方米，原材料存放在密闭库棚，不存在原料不覆盖堆放情况。张八桥镇人民政府针对举报问题走访河南洁石实业集团建材有限公司附近5户居民，并将调查结果向居民反馈，5户居民均对办理结果表示满意。	已办结	无
5	X3HA20231223003 2	宝丰县石桥镇荣华石子加工场破碎石子扬尘大、声音大，砂石到处堆放。	平顶山市宝丰县	大气	举报内容共涉及2个问题。经调查，1个不属实、1个部分属实，整体上举报问题部分属实。 一、关于宝丰县石桥镇荣华石子加工场破碎石子扬尘大、声音大问题 经调查，该问题不属实。2023年12月24日，宝丰县石桥镇人民政府对宝丰县石桥镇荣华石子加工场进行现场核查，该企业建设地点无生产设施及厂房，经走访周边群众，2018年11月，该企业已自行拆除生产设施及厂房，并恢复土地原貌。 二、关于砂石到处堆放问题 经调查，该问题部分属实。2023年12月24日，宝丰县石桥镇人民政府对宝丰县石桥镇荣华石子加工场现场核查，该石子厂原址上堆放有建筑垃圾，宝丰县石桥镇人民政府立即组织人员对建筑垃圾进行清理。2023年12月25日，建筑垃圾已清理完毕。	部分属实	宝丰县石桥镇人民政府组织清理宝丰县石桥镇荣华石子加工场原址上堆放的建筑垃圾，同时加大对该区域巡查力度，确保不再出现垃圾乱堆、乱放现象。	经调查处理，该问题已于2023年12月25日办结，具体整改情况如下。 一、关于宝丰县石桥镇荣华石子加工场破碎石子扬尘大、声音大问题 该问题已办结。经现场核查、走访周边群众，该企业已于2018年11月自行拆除生产设施及厂房。 二、关于砂石到处堆放问题 该问题已办结。2023年12月25日，宝丰县石桥镇人民政府已对石子场原址上的建筑垃圾进行清理。 2023年12月24日，宝丰县石桥镇人民政府针对反映的破碎石子扬尘大、声音大及砂石随意堆放问题，走访宝丰县石桥镇荣华石子加工场附近5户居民，居民反映该企业2018年11月已拆除，没有破碎石子扬尘大、声音大、砂石到处堆放问题。	已办结	无
6	X3HA20231223003 1	汝州市陵头镇汝州市松瑞建材有限公司，生产时不开环保处理设备，废气直排污染环境。	平顶山市汝州市	其他污染	举报内容共涉及1个问题。经调查，该举报内容部分属实。 汝州市松瑞建材有限公司在正常生产期间除尘器、脱硫设施均运行正常，不存在废气直排污染问题。因经营不善，该企业于2020年3月停产至今。2022年3月9日，汝州市人民政府印发《汝州市石灰窑清理整顿工作实施方案的通知》（汝政办〔2022〕2号），鼓励企业通过技术改造等方式，改进生产工艺，促进转型升级。2023年7月，汝州市松瑞建材有限公司决定拟投资700万元，按照政策实施提级改造，技术改造完成后，实现自动计量、配料、上料、供风、出灰的全自动化生产线，窑炉尾气集中收集进入除尘、脱硫系统处理后，实现达标排放。2023年12月24日，平顶山市生态环境局汝州分局对该企业进行现场核查，该企业处于停产状态，提级改造项目目前已基本完成上料系统、配料系统、石灰窑炉、脱硫系统、除尘器等设施建设，目前正在对物料大棚及地面进行施工改造，不具备生产条件。通过调取该公司近两年用电明细，显示每月用电量和电费额度较低，主要为生活和整改用电。	部分属实	陵头镇人民政府督促松瑞建材有限公司严格按照技术改造方案实施提级改造；提级改造完成后，平顶山市生态环境局汝州分局加强日常监督管理，确保企业治污防治设施正常运行。	经调查处理，该问题已于2023年12月24日办结。具体情况如下： 汝州市松瑞建材有限公司在正常生产期间除尘器、脱硫设施等污染防治设施均运行正常，不存在废气直排问题。陵头镇政府和平顶山市生态环境局汝州分局查看该企业用电信息，结合走访群众情况，该企业处于长期停产状态，目前正在实施技术改造。2023年12月24日，平顶山市生态环境局汝州分局走访养田村1名村干部、4户居民，并将调查结果反馈给居民，居民对结果表示满意。	已办结	无
7	X3HA20231223003 4	汝州市临汝镇牧原养猪场臭气熏天，污水直排，地下水不能饮用。老百姓深受其害，多次反映不解决。	平顶山市汝州市	水	举报内容共涉及1个问题，经调查，举报问题不属实。 2023年12月24日，临汝镇人民政府联合汝州市畜牧局对全镇24个行政村进行走访调查，同时汝州市重大动物疫情防控办公室组织临汝镇经济办、畜牧站、市场监管等科室，对辖区大型养猪场进行全面检查。经排查，临汝镇辖区内不存在牧原养猪场，也没有“牧原”相关养殖企业。	不属实	临汝镇政府和汝州市畜牧局加强对畜禽养殖企业的监管，严防生态环境污染事件发生。	经调查处理，该问题已于2023年12月26日办结，具体情况如下。 临汝镇辖区内不存在牧原养猪场（包括“牧原”相关养殖企业）。临汝镇人民政府加大对生态环境问题的排查力度，做好环境信访维稳工作，汝州市畜牧局加大对规模养殖企业粪污资源利用管理力度，防止出现环境污染问题。	已办结	无
8	X3HA20231223003 5	汝州市汝南工业区工业大道平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂长期超标排放黑烟，数据造假，原煤违法堆放。	平顶山市汝州市	大气	举报内容共涉及3个问题。经调查2个不属实、1个部分属实，整体上举报问题部分属实。 一、关于汝州市汝南工业区工业大道平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂长期超标排放黑烟问题 经调查，该问题不属实。2023年12月24日，平顶山市生态环境局汝州分局对平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂现场检查，该企业1#、2#机组烟气排放口在线监控设施运行正常，经调阅平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂1#、2#机组烟气排放口2021年以来在线监测历史数据，数据显示烟气达标排放。经调阅平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂2023年前三季度废气检测报告，报告显示颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）。 二、关于数据造假问题 经调查，该问题不属实。2023年12月24日，平顶山市生态环境局汝州分局对平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂现场检查，该企业1#、2#机组烟气排放口和废水排放口自动在线监控设施运行维护记录、登记备案参数和相关计算公式均无异常，同时对自动在线监控设施进行全流程通标气，未发现不正常运行自动在线监控设施情况。 三、关于原煤违法堆放问题 经调查，该问题部分属实。2023年12月25日，平顶山市生态环境局汝州分局对平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂现场检查，该企业建有全密闭煤库，库内配备有雾状喷淋设施，厂区内未发现其他原煤堆存点。但排查发现，该厂南围墙外有临时堆放的粉煤灰。 2021年底，因天瑞集团汝州水泥有限公司减产及冬季的错峰停产，粉煤灰消耗量减少，导致粉煤灰库满，无法再接收平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂产生的粉煤灰。平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂作为汝州市居民供暖的唯一热源厂，为保障民生，临时将粉煤灰暂存在其生产区南侧空地。同时采取了拌湿、覆盖、洒水等环保措施。2023年12月24日，平顶山市生态环境局汝州分局对平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂进行现场检查，该厂对堆存的粉煤灰采取了拌湿、覆盖、洒水等措施。 2023年12月25日，平顶山市生态环境局汝州分局针对反映问题走访平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂周边粪堆赵村5户居民。	部分属实	平顶山市生态环境局汝州分局加大对平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂的监督管理，确保污染源自动在线监控设施正常运行；同时要求该企业按照环评审批要求堆放原煤；粉煤灰堆放采取拌湿、覆盖、洒水等措施，进一步降低扬尘污染。	经调查处理，该问题已于2023年12月26日办结，具体整改情况如下。 一、针对汝州市汝南工业区工业大道平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂长期超标排放黑烟问题 该问题已办结。2023年12月24日，平顶山市生态环境局汝州分局对平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂现场检查，该企业1#、2#机组烟气排放口在线监测设施运行正常，经调阅平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂1#、2#机组烟气排放口2021年以来在线监控历史数据，显示烟气达标排放。经调阅平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂2023年前三季度废气检测报告，显示颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）。 二、关于数据造假问题 该问题已办结。2023年12月24日，平顶山市生态环境局汝州分局对平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂1#、2#机组烟气排放口和废水排放口自动在线监控设施运行状况开展调查，通过现场检查在线设备运行状态、历史监测数据、运行维护记录、登记备案参数以及对在线监控设施通标气，未发现排放数据造假的情况。 三、针对原煤违法堆放问题 该问题已办结。2023年12月24日，经现场核查，平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂除煤库外未发现其他原煤堆存点；对于粉煤灰临时堆场，该厂已采取了拌湿、覆盖、洒水等措施。 2023年12月25日，平顶山市生态环境局汝州分局针对反映问题走访平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂周边粪堆赵村5户居民，居民反映平常未看见过该企业有冒黑烟情况。	已办结	无
9	X3HA20231223005 4	宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司生产时粉尘飘扬，原料露天堆放，影响周边居民生活。	平顶山市宝丰县	大气	举报内容共涉及2个问题，经调查1个不属实、1个部分属实，整体上举报问题部分属实。 一、关于平顶山市宝丰县张八桥村宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司生产时粉尘飘扬问题 经调查，该问题不属实。2023年12月22日，该公司因生产结构调整，全线停产。2023年12月25日，张八桥镇人民政府现场核查，该公司处于停产状态。2023年6月8日，该公司委托第三方检测机构开展例行检测，检测结果显示废气达标排放，不存在生产时粉尘飘扬问题。 二、关于平顶山市宝丰县张八桥村宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司原料露天堆放问题 经调查，该问题部分属实。2023年12月25日，张八桥镇人民政府对宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司现场核查，该厂原料露天存放，采用抑尘网覆盖，但存在未覆盖到位情况，责令其立即覆盖到位。 2023年12月25日，张八桥镇人民政府针对该公司生产时粉尘飘扬、原料露天堆放问题，走访宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司附近5户居民。	部分属实	原材料覆盖到位；加强地面及道路保洁，减少扬尘污染。	经调查处理，该问题已于2023年12月25日办结，具体整改情况如下。 一、关于平顶山市宝丰县张八桥村宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司生产时粉尘飘扬问题 该问题已办结。2023年12月25日，张八桥镇人民政府对宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司现场核查，该公司处于停产状态。2023年6月8日，该公司正常生产时委托第三方检测公司开展了例行检测，检测报告显示无组织排放粉尘不超标。 二、关于平顶山市宝丰县张八桥村宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司原料露天堆放问题 该问题已办结。2023年12月25日，宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司已对厂区原材料进行全覆盖。 张八桥镇人民政府针对举报问题走访宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司附近5户居民，并将调查结果向居民反馈，5户居民均对办理结果表示满意。	已办结	无

（下转第八版）