燃气检查进小区 便民服务暖人心

我市开展燃气隐患大排查

□本报记者 牛超/文
禹舸/图

6月13日，湖北省十堰市一社区集贸市场发生燃气爆炸，造成重大人员伤亡。事故给人们敲响了安全警钟，燃气安全无小事。

近日，平顶山燃气有限责任公司在我市开展了燃气隐患大排查，他们走市场、进社区，排查燃气隐患，宣传燃气安全使用知识。

平顶山燃气有限责任公司湛南营销分公司的安检员在居民家中检查燃气灶。

A 入户宣传用气常识

6月16日上午，平顶山燃气有限责任公司湛南营销分公司的近20位安检员来到白龟山水库管理局家属院，开展“安全宣传进社区”活动。他们通过悬挂横幅、摆放展板、发放燃气使用手册等形式开展燃气知识宣传，并设置咨询台，为小区居民提供现场咨询等服务。

活动现场，安检员从“燃气使用不安全现象”“燃气事故教训案例”“防范燃气安全隐患措施”等方面为小区居民介绍了燃气使用不当的危害。同时，安检员还逐户检查了该院用户家中的燃气设施。

上午9点多，安检员刘需要等人来到该家属院4号楼张老先生家，发现张老先生家的燃气软管老化且过长。“使用燃气时一定要注意保持室内通风，做到‘三关一开’，就是用后关闭灶具阀门、关闭灶前阀、关好厨房门，常开窗户。另外，你家软管过长，超过了2米……”刘需要现场耐心地向张老先生介绍用气安全知识。

在6楼史先生家，安检员发现其家中的软管不但过长，且被封闭在橱柜里。“现在不少居民装修时，都喜欢将软管封闭在橱柜里，其实这是不安全的。”刘需要说，如果软管出现气体泄漏，不容易被发现。他提醒居民，如果燃气软管封在橱柜里，使用时最好打开一扇柜门或者装修时在柜门上留点缝隙，这样便于通风，也便于及时发现隐患。

在3号楼一住户家，安检员发现住户家存在使用“软管三通”的现象，即在通向灶具的软管上直接加装一个三通管，通向燃气热水器。“这是很危险的，‘软管三通’因为没有固定，容易来回移动、碰撞，产生隐患。”

据了解，白龟山水库管理局家属院共有4幢家属楼382户居民。当天，平顶山燃气有限责任公司湛南营销分公司的安检员兵分4路，根据居民的要求，逐户对燃气进行了免费检查，发现不少居民家存在软管过长、软管封在橱柜里等现象。针对这些问题，安检人员一一提出了整改意见。

B 全面排查各类隐患

“其实，我们每年都会以楼栋或小区为单位入户进行安检。”平顶山燃气有限责任公司湛南营销分公司副经理梁凤丽说，就在今年端午节前，他们还排查了辖区使用燃气的商户，“共排查了76户，其中有30多户存在安全隐患，问题多集中在软管过长、双气源混用和安装不规范等。”

梁凤丽介绍，按规定，燃气软管不能超过2米，使用燃气经营的商户还需要使用不易脱落的不锈钢防爆波纹管。“双气源混用在经营中是绝不允许的。”截至目前，发现问题的38户已整改26户，另外2户正在整改，并对10户拒不配合整改的用户采取了暂时停气措施。

平顶山燃气有限责任公司政工部部长张俊卿说，为深刻汲取湖北省十堰市燃气爆炸事故的教训，6月14日，平顶山燃气有限责任公司召开紧急会议，对开展燃气大排查工作进行安排部署。会后，县（市、区）各分公司针对老旧小区、人员密集场所、地下室（半地下室）、使用燃气经营的商户进行了全面排查。新华、卫东营销分公司深入辖区张贴安全用气“紧急提醒”，要求全体职工在各自微信朋友圈、微信群及用户微信群普及燃气安全知识。

市城乡一体化示范区营销分公司也加大排查力度，特别是针对地下室（半地下室）、学校、敬老院、医院、饭店、工业企业等人员密集场所，对隐患拒不整改的采取停气措施，坚决清零排查出的安全隐患。同时，在41个居民小区张贴“紧急提醒”130份，利用微信向15个大型物业公司推送燃气安全知识。

舞钢华晟燃气公司按照“全面排查 突出重点”原则，重点对学校、幼儿园、敬老院、餐馆人员密集场所及寺坡一至四街坊小区进行专项排查。当天，共排查人员密集区域、重点部位46处，中低压阀井228个，调压柜（箱）238个，高中低压管网68公里。

郏县分公司重点对学校、医院、菜市场等人员密集场所进行安全排查，发现问题现场整改；叶县分公司对燃气设施设备进行全方位排查，检查调压柜（箱）67个、阀井221个，走访工商业用户26家，并对8家暂不用气的洗浴和取暖用户关闭进气阀门；宝丰分公司集中推进“安全进社区（企业）”专项活动，目前共排查重点区域工商业用户32家、阀井167个、调压柜（箱）164个；鲁山分公司对老年人居住较多的达昌社区、种子公司家属院等居民区及菜市场、商场、学校、饭店等人员密集区域进行安全排查。

同时，天然气输配分公司、管网维修服务处以及各县区分公司重点对燃气场站、运行管网、第三方施工、应急抢修、消防安全、防洪防汛进行了全面排查；安装公司、监理公司重点对高空作业、有限空间作业、施工规范进行拉网式排查整治。

C 这些事项一定注意

“燃气安全无小事，居民在使用燃气时一定要注意这些事项。”平顶山燃气有限责任公司湛南营销分公司党支部书记孔晓伟提醒居民：

首先，拧开燃具开关后，要确定燃具已经打着火。如果燃具失灵，点火不成功，燃具开关一直开着，会造成燃气泄漏；如果连续三次打不着火，应停顿一会儿，确定燃气消散后，再重新打火。使用热水器尤其要注意这个问题。

其次，切勿在无人照看的情况下使用燃具，以免溢出的汤水淋熄炉火，造成燃气泄漏。最好使用带有“熄火保护装置”的灶具。用气结束时要注意“人走火熄”。使用完毕、睡觉前、外出时，应检查是否已关好燃气进户开关，关闭燃具开关。户内挂表的用户，如果离家外出时间较长，应关闭燃气表前的阀门，彻底切断气源。

再次，经常检查和清洁胶管，发现老化、龟裂、烤焦、鼠虫齿咬痕迹，应立即更换。正常情况下，两年更换一次胶管。灶具连接建议使用安全性更高的金属软管。若使用燃气胶管，长度不能超过2米，胶管不要靠近灶面，不要穿越墙体、门窗，不要压折，以免造成堵塞，影响连续供气。胶管与燃具、管道的接口处，最好用专用管卡紧固，防止脱落漏气。

最后，容易漏气的地方多在灶具连接管、接口、燃气表、燃气阀门、燃具等处。当怀疑有燃气泄漏时，可将肥皂液涂抹在燃具、连接管、阀门、燃气表，尤其是接口处，有气泡鼓起的部位就是漏点。

“如果有小区或居民担心家里的燃气设施不安全，可以拨打2931117服务电话，我们会及时派工作人员上门免费安检。”张俊卿说。