



中央第五生态环境保护督察组交办群众举报件信息公开

(第 19 批 2021 年 5 月 2 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	D2HA202104250016	平顶山市湛河区曹镇乡曹东幼儿园南侧,附近的居民生活污水随意排放在曹东幼儿园南侧的无名小河沟里,气味难闻。	湛河区	水	经现场调查,反映问题属实。反映的无名小河沟实为三曹寨河,起于湛河区曹镇乡宋寨村,流经湛河区曹镇乡辖区8个行政村,汇入沙河,全长约10公里。三曹寨河上游水源为白龟山水库坝体渗水,水质清澈。在流经湛河区曹镇乡辖区时因河道两侧村民生活污水直排河道,导致水质污染,存在异味扰民现象。	属实	(一)2021年5月27日前完成三曹寨河河道内白色漂浮物、生活垃圾、杂枯草、秸秆树叶打捞和清理。 (二)全力加快推进曹镇乡生活污水污水处理厂建设进度,确保2021年7月28日前投入使用。 (三)湛河区政府已委托中国水务集团公司对湛河区曹镇乡生活污水直排河道问题现场考察,确保2021年11月28日前完成三曹寨河两侧生活污水收集管道铺设。	是	无
9	D2HA202104250042	平顶山市汝州市宏翔大道产业集聚区无名污水处理厂,污水随意排放到燕子河,污染河道。	汝州市	水	经现场调查,反映问题部分属实。反映的平顶山市汝州市宏翔大道产业集聚区无名污水处理厂实为汝州市产业集聚区污水处理厂,位于汝州市工业大道与207国道交叉口西南,隶属汝州市住房和城乡建设局,日处理污水2万吨。2013年10月15日,该项目可行性研究报告经汝州市发改委审批(汝发改[2013]251号),2013年11月8日经原河南省环境保护厅审批(豫环审[2013]514号),2019年6月29日取得《排污许可证》(编号:91410482076849203W001V)。2016年1月投入生产,收集处理产业集聚区工业废水和生活污水,采用倒置A2/O一体化氧化沟工艺,建有厂区污水处理设施和厂外配套(污水、中水)管网。该污水处理厂提标改造工程可行性研究报告于2021年3月15日经汝州市发改委审批(汝发改[2021]23号),2021年4月17日经汝州市环境保护局审批(汝环审批[2021]7号)。出水口装有在线监测设备,监测污染因子为COD、氨氮、总磷、总氮及pH,并与省、市监控平台联网,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。经调阅4月份在线数据,符合排放标准。燕子河位于汝州市汝南街道办事处和王寨乡交界处(G36高速交汇点),距污水处理厂直线距离5.59公里。污水处理厂的中水排入冬河,途径虎头河、蟒川河、河张河段、耿堂河段、杨寨河段,最终汇至北汝河,无支流流入燕子河。污水处理厂总排口流至北汝河,流经区域最高海拔203.7米、最低海拔179.5米,燕子河最高海拔237.6米、最低海拔204.5米,区域地势西高东低,因此产业集聚区污水处理厂外排水不可能流入燕子河。	部分属实	(一)提高中水回用率,减少中水外排。 (二)适时监督出水在线监测设备数据,及时了解分析水质处理情况。 (三)定期开展化验室手工水质检测,做好在线监测设备与手工监测比对工作,确保外排水稳定达标。	是	无

(第 20 批 2021 年 5 月 3 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2HA202104260066	平顶山市舞钢市庙街乡中加石子厂,西北门道路未硬化,扬尘污染,物料未覆盖,西北门桥下无人清扫,下雨天泥水横流。督察组在这一个月已停产逃避检查。	舞钢市	大气	经现场调查,反映问题部分属实。反映的平顶山市舞钢市庙街乡中加石子厂实为舞钢中加矿业发展有限公司,位于舞钢市庙街乡和岭,主要产品为铁精粉,副产品为砂石骨料等,建设的经山寺铁矿300万吨/年采选工程于2008年9月3日经原河南省环境保护局审批(豫环审[2008]193号),2008年11月3日经原河南省环境保护局验收(豫环验[2008]110号),2020年6月29日,完成固定污染源排污登记(编号:91410481758398016P001Y)。(一)反映“西北门道路未硬化、扬尘污染”问题,部分属实。反映的西北门道路实为舞钢中加矿业发展有限公司北侧物料外运通道,长度约300米,已于2018年全部硬化,因维护保养不及时,路面破损、积尘严重。(二)反映“物料未覆盖”问题,部分属实。经对中加公司石子厂现场巡查,发现部分临时堆放物料未覆盖到位。(三)反映“西北门桥下无人清扫,下雨天泥水横流”问题,属实。反映的西北门桥实为焦桐高速下方通道涵洞,位于舞钢中加矿业发展有限公司物料外运通道终点西侧,因此地势较低,加之未设置排水渠道,导致降雨时雨水汇集。(四)反映“督察组在这一个月已停产逃避检查”问题,不属实。2021年4月20日前该公司正常生产,4月20日至24日连续降雨导致砂石骨料滞销,部分生产工序停机,4月25日已恢复正常生产,不存在停产逃避检查问题。	部分属实	(一)2021年4月27日,舞钢市环境保护局对该公司物料外运通道积尘、部分物料未覆盖到位立案调查。 (二)2021年4月28日,该公司对物料外运通道终点西侧涵洞排水沟进行了疏通。 (三)计划于2021年6月25日前完成舞钢中加矿业发展有限公司北门向北至丁字路口300米道路整修。	是	无
2	D2HA202104260044	平顶山市叶县龙泉乡全寨村北地,无名的大型炕烟厂,气味难闻。	叶县	大气	经现场调查,反映问题部分属实。反映的无名大型炕烟厂实为平顶山市叶县龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场,2010年6月开工建设,7月建成,建设有56座密集烤房(符合国家烟草专卖局密集烤房技术规范要求)、267平方米办公室和534平方米仓库等构筑物,占地面积约10亩,燃料为标准煤,现由叶县龙泉乡全寨村村民委员会负责管理使用。龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场周边空旷,距离最近村庄约1千米。因烟草种植的特殊性要求,全寨村烟叶烘烤工场在每年7-8月份烟叶成熟时使用,其他时间闲置,现场积存有少量烟叶柄杆等杂物,未闻及明显异味。但不排除在烤烟作业时,有燃煤及烟草烘烤异味产生。	部分属实	(一)立行立改。2021年4月29日,叶县龙泉乡政府组织人员对全寨村烟叶烘烤场内堆存的杂物进行了清理打扫。 (二)持续整改。叶县烟草分公司已向河南省烟草公司提出改造申请,计划于2021年7月20日前完成龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场“电代煤”改造工作,叶县政府监督改造完成前不得投入使用。	是	无
3	D2HA202104260069	汝州市小屯镇长营街,泰鸿实业有限公司(石料加工厂),扬尘污染严重,无洒水设施,污水排放在工厂北侧农田里。	汝州市	大气、水	经现场调查,反映问题部分属实。反映的长营街实为汝州市小屯镇长营行政村,经对长营行政村周边实地踏勘,未见有石料加工企业。经检索国家企业信用信息公示系统,河南省注册名称为泰鸿实业有限公司的企业,注册地为河南省信阳市浉河区申城大道水岸东方3号楼801。	部分属实		是	无
4	D2HA202104260043	平顶山市叶县化工路西段200米,叶县昆阳腾鑫水泥厂,粉尘污染、噪声扰民。	叶县	大气、噪声	经现场调查,反映问题部分属实。(一)反映“叶县昆阳腾鑫水泥厂粉尘污染”问题,部分属实。反映的叶县昆阳腾鑫水泥厂实为叶县昆阳腾鑫水泥制品厂,位于叶县化工路西段平舞铁路西侧,建设的年产100万立方米水泥预制板及年产20万立方米水泥管建设项目于2017年11月17日经叶县环境保护局审批(叶环审[2017]119号),因资金问题,仅建成水泥预制板生产线,水泥管生产线尚未建设,2020年5月5日完成《排污许可证》(编号:92410422MA44AB2B59001Y),2020年5月15日完成建设项目竣工环境保护验收并公示。叶县昆阳腾鑫水泥制品厂生产工艺为原材料-配料-搅拌-挤压成型-养护-剪切-成品,生产过程中产生的粉尘主要来自搅拌、卸料工序。建设有密闭生产车间并安装喷淋设施,生产过程中产生的粉尘经袋式除尘器处理后由15米高排气筒排放。现场检查发现,装卸物料时产生无组织排放粉尘。(二)反映“噪声扰民”问题,部分属实。该厂生产过程中产生的工业噪声主要来自搅拌、挤压成型工序,2021年4月27日,叶县环境监测站出具的《检测报告》显示厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008),但该厂的运输车辆噪声对周边居民生活有影响。	部分属实	2021年4月27日,叶县环境保护局对该公司下达《责令整改通知书》,要求装卸物料车辆入库时提前开启库内喷雾;对厂区路面全部硬化,减少粉尘无组织排放;生产和运输按照季节更迭错开休息时段;对厂区周边加装隔音板,减少噪声对周边区域环境的影响。	是	无

低温鲜奶送到家 呵护健康每一天

三色鸽奶业读者优惠活动:任意奶品订满30天赠送本品3瓶,订满90天赠送本品12瓶,订满半年赠送本品一个月,订满一年赠送本品两个月;活动截止日期:5月31日。

晶珠奶业

生鲜乳: 5元/斤(两袋) 150元/30天
无糖酸奶: 5元/瓶 150元/30天
高钙酸奶: 2.5元/袋 75元/30天
巴氏酸奶: 5元/瓶 150元/30天
巴氏鲜牛奶: 4元/瓶 120元/30天

三色鸽奶业

巴氏鲜牛奶: 3.5元/瓶 105元/30天
畅轻松草莓: 4元/瓶 120元/30天
畅轻松发酵乳: 4元/瓶 120元/30天



欢迎关注
平报购时惠商城

您喝牛奶我们送 每天送到家门口