

# 中央环保督察群众举报件阶段性办结任务整改完成信息公开

(2021年7月8日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
15	X2H A202 1042 9012 3	平顶山市郑县堂街镇张沟村红太阳养殖场,无治污设施,粪便直接排入鸡场后面农田,气味难闻,影响村民正常生活,苍蝇到处都是。	郑县	大气、水	经现场调查,反映问题部分属实。 反映的红太阳养殖场实为河南紫云红太阳农业科技有限公司养殖项目,位于郑县堂街镇张沟村西,不在以居住为主的区域。该养殖场现存栏蛋鸡12000只,依据《建设项目分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号),2018年7月19日,该养殖场完成建设项目环境影响评价登记表备案(备案号:201841042500000087)。 现场调查发现,该养殖项目后院建有面积为250平方米的储粪棚一座,采取有铁皮瓦覆盖、地面硬化、砌筑围堰等防流失、防渗漏措施。因储粪棚围堰出现缺口,导致部分粪污沿缺口处泄漏至棚外裸露地面,现场有养殖异味。	部分属实	(一)2021年5月4日,该公司已完成储粪棚外泄漏粪污清理,并封堵围堰缺口,规范养殖行为。 (二)该公司自愿退出养殖,2021年6月30日,该养殖场已关闭。	已办结	无
16	D2H A202 1042 6004 4	平顶山市叶县龙泉乡全寨村北地,无名的火炕烟厂,气味难闻。	叶县	大气	经现场调查,反映问题部分属实。 反映的无名大型火炕烟厂(场)实为平顶山市叶县龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场,2010年6月开工建设,7月建成,建设有56座密集烤房(符合国家烟草专卖局密集烤房技术规范要求),267平方米办公室和534平方米仓库等构筑物,占地面积约10亩,燃料为标准煤,现由叶县龙泉乡全寨村村民委员会负责管理使用。 龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场周边空旷,距离最近村庄约1千米。因烟草种植的特殊性要求,全寨村烟叶烘烤工场在每年7-8月份烟叶成熟时使用,其他时间闲置,现场积存有少量烟叶柄、秆等杂物,未闻及明显异味。但不排除在烤烟作业时,有燃煤及烟草烘烤异味产生。	部分属实	(一)立行立改。2021年4月29日,对全寨村烟叶烘烤工场内堆存的杂物进行了清理。 (二)经烟草公司叶县分公司结合全寨村烟叶面积、实际需求,在保证满足群众生产情况下,对全寨村烤场30座烤房进行电改煤改造,已于2021年7月5日完成。	已办结	无
17	D2H A202 1042 7001 0	平顶山市叶县龙泉乡全寨村北地,炕烟基地,占用农民耕地,无手续,打着电烤的工艺,实际用的煤炭燃料,烟冒黑烟,气味难闻。	叶县	大气	经现场调查,反映问题部分属实。 反映平顶山市叶县龙泉乡(全)集村北地炕烟基地实为平顶山市叶县龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场,2010年6月开工建设,7月建成,建设有56座密集烤房(符合国家烟草专卖局密集烤房技术规范要求),267平方米办公室和534平方米仓库等构筑物,占地面积约10亩,燃料为标准煤,现由叶县龙泉乡全寨村村民委员会管理使用。 (一)反映占用农民耕地,无手续问题,部分属实 龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场占地面积约13.79亩,地类为耕地,属龙泉乡全寨村股份经济合作社规模化烟叶种植项目配套设施。 根据《河南省自然资源厅 河南省农业农村厅关于改进设施农业用地管理促进现代农业发展的通知》,经现场调查,反映问题部分属实。 反映的无名大型火炕烟厂(场)实为平顶山市叶县龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场,2010年6月开工建设,7月建成,建设有56座密集烤房(符合国家烟草专卖局密集烤房技术规范要求),267平方米办公室和534平方米仓库等构筑物,占地面积约10亩,燃料为标准煤,现由叶县龙泉乡全寨村村民委员会负责管理使用。 龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场周边空旷,距离最近村庄约1千米。因烟草种植的特殊性要求,全寨村烟叶烘烤工场在每年7-8月份烟叶成熟时使用,其他时间闲置,现场积存有少量烟叶柄、秆等杂物,未闻及明显异味。但不排除在烤烟作业时,有燃煤及烟草烘烤异味产生。根据相关文件精神,结合全寨村村民委员会提出的申请,龙泉乡人民政府于2020年12月21日印发了《设施农业项目用地备案通知书》(龙政〔2020〕143号),批准为设施农业项目用地。 (二)反映打着电烤的工艺,实际用的煤炭燃料,烟冒黑烟,气味难闻问题,部分属实 龙泉乡全寨村烟叶烘烤工场因烟草种植的特殊性要求,每年仅在7-8月烟叶成熟时使用,其他时间闲置。在烤烟时,虽然按照烟草公司的技术规范使用标准煤,但由于行业特点,存在冒黑烟及异味扰民问题。	部分属实	经烟草公司叶县分公司结合全寨村烟叶面积、实际需求,在保证满足群众生产情况下,对全寨村烤场30座烤房进行煤改电改造,已于2021年7月5日完成改造工作。	已办结	无
18	D2H A202 1050 5002 8	平顶山市叶县任店镇胡庄村原4057厂北院,平顶山市晟跃科技有限公司(铅灰加工厂)夜间工作,产生刺鼻气味,噪声扰民;院内有很多铅灰,现在倾倒在其他地方,当地公安部门知道具体位置。	叶县	大气、噪声、土壤	经叶县人民政府调查核实,反映问题部分属实。 2021年5月6日,调查人员对反映问题进行现场调查,平顶山市晟跃科技有限公司,建设的年产4.5万吨废工业碎屑再生综合利用项目于2018年12月28日通过叶县环境保护局审批(审批文号:叶环审〔2018〕39号),2020年10月开始建设。 现场调查发现,平顶山市晟跃科技有限公司4.5万吨/年废工业碎屑再生综合利用项目尚未建成,毛宏伟在其拟建区域堆存有大量铅渣、铅灰,有刺激性气味产生。 经调查,2021年春节前平顶山市新华区居民毛宏伟在未办理审批手续情况下,占用平顶山市晟跃科技有限公司4.5万吨/年废工业碎屑再生综合利用项目尚未建成场地,安装铅渣磨制、筛分铅粉设备,并于2021年3月开始从事铅渣磨制生产。据毛宏伟陈述,生产至今消耗铅渣约140吨,共获得铅灰产品约100吨,已外销约60吨。	部分属实	(一)对当事人毛宏伟在原4057厂北院内堆放的铅灰、铅渣未采取“三防”措施行为,叶县环境保护局已于2021年5月9日照依法依规移交叶县公安局调查处理。 (二)依据《国家危险废物名录》(2021版)和对毛宏伟的询问笔录,查明其外售的60吨铅灰销往巩义市黎明冶金材料有限公司二次利用,并提供了60吨铅灰入库单据。 (三)案件已告破。公安机关抓获主犯毛宏伟及涉及的来料加工老板、其他加工点老板等犯罪嫌疑人7人,刑事拘留6人,取保候审1人,7月2日将犯罪嫌疑人毛宏伟、王俊卿、毕镇强提请叶县人民检察院逮捕。 (四)针对前期因侦查案件需要封存的铅渣、铅灰等危险废物,于7月5日与河南省西保冶材集团有限公司签订委托处置合同,目前按照委托合同依法依规进行处置。	已办结	无
19	D2H A202 1041 4000 3	平顶山市湛河区沁园西路与湛南路交叉口向南300米左右路西,原柏楼新村的,现在是个小区(没有名字),小区内道路未硬化,扬尘污染,到处都是垃圾,无人清理。	湛河区	大气、土壤	经湛河区政府调查核实,反映问题属实。 反映的小区位于湛河区沁园西路与湛南路交叉口南300米路西,由村委会在原柏楼新村的集体土地上兴建,共2层72套。 经核查,柏楼新村内有两条道路,其中东西方向道路起于沁园西路止于诚朴路,长225米宽6米,南北方向道路长144米,宽6米,道路均未硬化。柏楼新村内设置有固定生活垃圾收集点,但存在部分住户随意倾倒生活垃圾现象,人居环境较差。	属实	(一)设置固定垃圾投放点,同时安排专人负责柏楼新村区域日常保洁,做到生活垃圾日产日清。 (二)湛河区政府拆除道路两侧违章建筑77处,对地下管网全部更新铺设,对12米宽主路面硬化铺设沥青,对两侧各5米宽路面进行水泥浇筑硬化,7月7日已全部完成。	已办结	无
20	X2H A202 1042 6004 4	甘江河上游,舞钢市尚店镇高庄(移民区)有两个大型养殖场,一个养鸡一个养猪,以及王店两行政村,生活污水以及养殖污水都直排河道,污染河流。	舞钢市	水	经现场调查,反映问题部分属实。 (一)反映舞钢市尚店镇高庄(移民区)养鸡场养殖污水直排河道,污染河流问题,部分属实 舞钢市鸿发禽业有限公司位于舞钢市尚店镇西5公里舞钢市国营原种场院内,建设的年出栏蛋鸡3万只项目,于2016年11月通过舞钢市环境保护局备案并公示(舞环备〔2016〕004号)。建设有轻钢育成鸡舍1栋、育雏鸡舍2栋、成年鸡舍16栋,现存栏蛋鸡2.8万只,配套建设有30立方米化粪池1座、晾粪棚2座。该公司正常经营,养殖过程中产生的鸡粪经沉淀池沉淀后用于农田施肥,鸡舍粪便使用清粪机日产日清至晾粪棚堆存,并定期喷洒除臭剂消解异味。因该公司晾粪棚部分围堰高度不足,存在棚内粪污沉淀积液溢出现象。 (二)反映舞钢市尚店镇高庄(移民区)养猪场养殖污水直排河道,污染河流问题,部分属实 反映的养猪场为河南瑞祥农牧股份有限公司位于舞钢市尚店镇高庄,建设的年出栏3万头无公害优质生猪养殖基地项目于2009年11月18日经原平顶山市环境保护局审批(平环〔2009〕389号),2011年5月26日经舞钢市环境保护局验收(舞环验〔2011〕004号),配套建设有污水处理站、晾粪棚各1座,现存栏生猪1950头。该公司正常经营,养殖及生活污水经污水处理系统处理后,回用于猪舍冲洗不外排,养殖粪污经无害化处理后做有机肥外售。该公司末端沉淀池西侧边沿有废水外溢,汇入自然沟渠现象。 (三)反映王店两行政村,生活污水直排河道,污染河流问题,属实 两个行政村分别为王东村和王西村,因未建设生活污水处理设施,存在生活污水沿村内自然沟渠直排并汇入甘江河现象。	部分属实	(一)2021年4月28日,舞钢市鸿发禽业有限公司已对晾粪棚围堰进行加高。 (二)2021年4月28日,河南瑞祥农牧股份有限公司已对沉淀池溢流口封堵加固,舞钢市环境保护局对该企业处以3.25万元罚款。 (三)2021年4月29日,舞钢市农业农村局已带领中标方,就王西村生活污水处理站建设事宜进行现场勘查;2021年7月9日已完成污水处理站建设。	已办结	无