

# 车灯进水咋办?

本报讯“这几天下雨,小区车位紧张就把车放外面了,昨晚外出开车时发现车灯有问题,今早一看车灯里面进了很多水,修理花了不少钱,以后咋避免这种情况啊?”昨日上午,在平顶山日报社汽车工作室的微车友群,微友时先生述说了自己的疑问。

据新城区威佳雪佛兰店服务经理张绍榜介绍,时先生这种情况在雨水季节出现较为频繁,遇到这种情况车主首先要考虑的是灯罩的密封问题。一、灯罩后盖的密封橡胶条老化,造成弹性下降,进而导致密封不严。二、灯罩接缝处出现开裂。这些问题都能导致汽车大灯进水。其次我们要知道水是从哪里来的。通常我们以为汽车大灯的整个灯罩都是密封的,事实上,灯罩整体确实是经过密封处理的,但为了散热有些大灯会在后面设置一个换气孔,一般这个换气孔会用橡胶制的通风管进行处理,正是通过这根通风管,空气中的水分才得以进入大灯内部并吸附在灯罩内表面,待积聚足量,便会以水珠的形式从灯罩上流下来。

“想要避免车灯出现故障,就一定要注意平时的使用。车灯不能泡在水里面,同时要避免在洗车时用水压枪冲刷发动机与车灯。一些厂家就规定洗车只能用布擦洗发动机,而不能用水冲。因为车灯固定安装位置所使用的塑料只是具有防尘的功能,而不具有防水功能。平时车主也要自己学会辨别车灯有无问题,简单来说就是看车灯的强度,有无聚光、有无进水的情况等,遇到这种问题要及时去维修店检查维修。”张绍



资料图片

榜特别强调说。

据汽车工作室工作人员介绍,微车友群采用自愿加入的方式,为广大家庭提供汽车销售与咨询、维修保养、汽车美容装潢、汽车用品选购及保险、二手车、汽车金融分期、用车提醒、自驾游等一系列汽车服务和异业联盟、会员活动、资源整合、平台搭建等增值服务。有意向合作商家可以拨打电话15603751862与汽车工作室联系。

该微信群实行编号制度,微

友入群后把姓名、电话、身份证号码、车牌号、汽车品牌按顺序告知群主,然后由群主编号。“微友编号就如同一张会员卡,可以享受汽车工作室合作商家不定期推出的折扣优惠和免费福利,所以入群车主一定要记得问群主索要编号。”该工作人员说。

目前“微车友·车讲堂”微信群人数已超过400人,根据腾讯规则,微信群满100人,需要群成员邀请才能进群,所以,即便您不是我们的微车友也没关系,也可以直

接扫描“微车友”微信二维码(如下图),或者直接在微信上搜索微信号2271793669添加为好友后,便会被邀请入群。(陈艳乐 燕亚男)



## 汽车有油 却打不着火 别忘检查这三方面

本报讯“今天早上我把车停在餐厅门口吃早餐,吃完饭之后车打不着火了,把我郁闷坏了,最后只能打电话让修理店拖车。汽车刚加的油也没啥故障,为什么会突然出现打不着火的现象,是不是哪些零件出问题了?”8月30日上午,市民李先生致电平顶山日报社汽车工作室咨询。

为此,笔者采访了平顶山威佳启辰售后服务经理冯详书,“当汽车燃油充足并且没有故障却打不着火时,一般我们需要检查火花塞是否积碳严重或者烧蚀、燃油滤清器堵塞、燃油泵滤网堵塞或者检查是不是电瓶没电了。这些原因都可能造成汽车打不着火,所以,我们平时要学会检查汽车的这些问题。”冯详书说。

据冯详书介绍,汽车打不着火需要检查以下三个方面:

### 1.检查电瓶电量是否充足


汽车电瓶平时会因为持续耗电,过度放电而造成没电。一般车停在车库里时间长了,即便把所有用电设备都关了,它也会继续给汽车电脑供电,这就是持续耗电。而车内的音响、电加热座椅、空调,车外大灯都是高耗电设备,如果你停车熄火时还在使用这些设备就会导致电瓶过度放电。

### 2.检查油路系统

油泵损坏其实大多是由于平时车主懒造成的,当车辆快没油时或者油量报警时才想起来去加油,油箱油液处在低位状态,油泵干转,很容易造成油泵损坏;油路堵塞一般都是喷油嘴一端堵,而这大多是因为积碳造成的,所以平时车主应该注重清洗发动机。

### 3.检查点火系统

点火系统出问题的一般是火花塞。火花塞是汽车打火系统中的关键部件,所以我们要检查火花塞的老化程度以便及时更换,一般看火花塞烧的颜色、电极的间隙等。当然也要定期清理火花塞点火头的污垢、积碳,避免因积碳过多而造成电极短路。(陈艳乐 燕亚男)



## 车有异响别大意

本报讯“我昨天开车,发现方向盘会响,放了一点润滑油,但是转动方向盘时还会响。”昨日上午,市民张先生的轿车方向盘因为异响,专门到汽修店维修。经汽修店工人检查发现,张先生汽车的助力泵胶套老化了,需要更换。

据了解,造成汽车方向盘异响的因素有很多,比如说转向机本身故障或悬挂系统一些零件的老化等。“方向盘异响一般是方向盘下喇叭线传导弹簧钢片摩擦方向盘的声音,在弹簧钢片与方向

盘的摩擦处涂抹些润滑油即可。但是如果还是有响动就要去正规修理厂检查。在我们平时的行车过程中,当我们听到车有异响,一定不要大意,最好去修理厂检查及时解决。”平顶山市腾鑫汽车销售有限公司售后服务站站长赵杰说。

据赵杰介绍,常见的汽车异响有很多,刹车异响一般是因为制动盘的材料使用不当或变形,制动摩擦片的硬度、孔隙率、摩擦特性和压缩特性不合格,制动摩擦片和制动盘受潮生锈等原因。

踩刹车能明显到“吱吱吱”的金属摩擦声。一般出现这种声音分两种情况:一是若属于新换的刹车盘,可能是刹车盘在磨合中。二是老旧的刹车盘,可能是生锈或磨损严重导致的,应当及时检查刹车盘。

发动机振动异响一般是由于发动机的支撑不牢所致。所以只要是发动机内产生一些不正常的异响,一般都是大故障,要尽早送厂检修。车身异响也是很常见的,在行驶过程中车上各个零件会产生共振,车身异响可能是车

身刚度不够或车身部件没有固定好,车门与车框的摩擦抖动造成异响,还有可能是车的风噪声较大,在一定程度上这和汽车的造型设计有关。

“还有就是轮胎噪声,汽车轮胎在接触地面时,会因路况或道路的凹凸状态、汽车行驶速度、轮胎气压等产生各种强弱不同的噪声,有时是胎面夹杂了小石子,有时也可能是轮胎的胎面变形、起包、磨损严重或气压不足等引起的,大家应当及时到4S店去检修。”赵杰说。(陈艳乐 燕亚男)

中国报商联盟成员青海日报社友情推荐 平顶山日报传媒集团电商平台“鹰城淘”经销

## 正宗青海野生特级黑枸杞来了

### ◆◆品质保障

由青海日报社青海报业电子商务公司直供的“青青海”野生黑枸杞,均采自青海芝润诺木红野生采集基地,位于青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县宋家镇哈西瓦村。权威主管部门出具野生采集证明。

### ◆◆珍惜生长

都兰县地处柴达木盆地东南隅,全境分为汗布达山区和柴达木盆地平原两种地貌类型。戈壁、沙漠、谷地、河湖、丘陵、高原、山地等地形依次分布。属高原干旱大陆性气候,年均气温2.7℃,最低极端气温为-29.8℃,最高极端温度达33℃。县域干旱少雨,日照充

足,昼夜温差大,是青海黑枸杞和红枸杞的主要产地。

野生黑枸杞主要分布在青海柴达木盆地。它生长在人类无法生存的荒山野岭、河床沙滩,具有极强的生命力。但随着人类的开发,黑枸杞的生存空间愈来愈少,造就了黑枸杞这一珍稀珍贵的原生态高档滋补佳品。

### 青海™ 野生黑枸杞

两瓶装/100克

我们有权威部门的野生证明



价格 ¥ 218.00

/盒2瓶/100克装



地址:平顶山日报传媒集团大门东50米鹰城广场对面鹰城淘体验店  
订购电话:0375-7038855 13721866797