



中央第五生态环境保护督察组交办群众举报件信息公开

(第 10 批 2021年4月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
7	D2HA202104160010	平顶山市叶县保安镇余康村南边两公里左右,张文庄村东边1公里左右,燕山水库周边未治理,附近村子的生活污水未经处理就排放至水库内,导致鱼虾死亡。	叶县	水	经现场调查,反映问题部分属实。 (一)反映的平顶山市叶县保安镇余康村南边两公里左右,张文庄村东边1公里左右,燕山水库周边未治理,附近村子的生活污水未经处理就排放至水库内问题,属实。 反映的地点为保安镇前古城行政村张文庄自然村,为燕山水库搬迁移民村,现有常住居民42户182人。张文庄自然村有生活污水集中收集管道,村内产生的生活污水集中收集后流向村南河道最终汇入燕山水库。 调查人员在张文庄自然村南侧发现一生猪养殖户,业主为张朝红,建有猪舍3栋,存栏母猪16头、仔猪14头。该养殖户设置的简易粪污收集池有外溢现象,存在降雨时随雨水经村南河道排入燕山水库的隐患。 (二)反映的导致水库鱼虾死亡问题,不属实。 调查人员对张文庄自然村生活污水排污口周边进行踏勘,未见有鱼类死亡漂浮现象。调阅叶县环境监测站2021年3月20日的《例行检测报告》(叶环监测字[2021]LB0304号),显示燕山水库断面(LB21031802)水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质限值要求。	部分属实	(一)建设生活污水沉淀池 保安镇政府负责在张文庄自然村生活污水出水口处建设三级沉淀池一座,增设收集管道90米,实现全村生活污水集中收集沉淀后排放,2021年4月21日已完成。 (二)规范农户养殖 保安镇政府督促张文庄自然村村民张朝红规范养殖行为,对简易粪污收集池及时清理,防止发生外溢现象。2021年4月18日,张朝红主动将12头母猪及14头仔猪转移养殖,剩余4头待产母猪将于2021年5月30日前完成转移。	已办结	无
8	X2HA202104160056	汝州市温泉镇温泉村中心小学北100米,温泉镇一中南200米处,有一家水稳搅拌站,无任何环评手续,昼夜生产,扬尘大,噪声扰民,搅拌站污水排放污染两所学校饮用水水质。	汝州市	大气、水、噪声	经现场调查,反映问题部分属实。 (一)反映“无任何环评手续”问题,属实。 经现场调查,温泉村拆迁重建工作处于路网水稳层铺设阶段,承建方因外购水稳不便,2021年2月初在温泉镇温泉村附近开工建设临时供料点作为备用,2021年2月19日建成,主要设备有水泥混凝土搅拌机、传送带、水泥罐、出料机。经证实,该供料点无发改委立项、环评等相关手续,且不符合乡镇总体规划,属于“散乱污”企业。 (二)反映“昼夜生产”问题,不属实。 因汝州市路瑞实业有限公司施工款未到位,该公司自行暂停汤王路、钧天路水稳层铺设,水稳搅拌站已建成但未投入使用。 (三)反映“扬尘大”问题,不属实。 院内堆存约2000吨石子,采取了有效的覆盖措施,且堆场周围设置有雾炮降尘设施。 (四)反映“噪声扰民”问题,不属实。 该水稳搅拌站地处温泉镇温泉村,2016年整体拆迁后,重建工作一直停滞,且水稳搅拌站未投入使用,故不存在噪声扰民现象。 (五)反映“搅拌站污水排放污染两所学校饮用水水质”问题,不属实。 该水稳搅拌站主要生产工艺为水泥砂石料一配比搅拌一成品,生产流程不产生废水,不存在污水外排现象。	部分属实	该供料点属于“散乱污”企业,汝州市政府相关部门已按照“两断三清”的标准取缔到位。下一步,将加强对“散乱污”企业的排查力度,发现一起取缔一起。同时举一反三,杜绝环境违法行为的发生。	已办结	无
9	D2HA202104160024	平顶山市鲁山县花园路南段,三五小区旁边的城壕(城市排污口)从小区内穿过,没有围挡,没有覆盖,气味刺鼻。	鲁山县	水	经现场调查,反映问题属实。 反映的三五小区旁边的城壕实为鲁山县城南泄洪道,主要用作雨季泄洪,日常无自然径流。鲁山县城南泄洪道自西北向东南从三五小区南侧通过,两岸未设置防护围栏。小区部分居民及商户生活污水管道未与城南泄洪道三五小区段的污水收集管网对接,直接排入城南泄洪道,原有已完成对接的部分居民生活污水管道存在“跑、冒、滴、漏”现象,加之此区域污水管网检查井清淤不及时、沿线居民随意抛撒生活垃圾,导致生活污水外溢聚集、淤积沉淀、杂草丛生,小区整体人居环境较差。	属实	(一)立行立改 1.清理河道。鲁山县城市管理局已于2021年4月20日完成城南泄洪道三五小区段清淤疏浚工作。 2.规范排污。鲁山县住建局和鲁山县城市管理局已于2021年4月20日完成三五小区生活污水排污口的整治,实现了生活污水全部纳入污水主管网。 3.增设围栏。鲁山县住建局已于2021年4月22日完成对城南泄洪道三五小区段靠近居民外出通道一侧增设围挡围栏。 (二)长期保持 一是要求鲁山县住建局进一步明确工作职责,建立健全长效巡检机制,及时排查未接入污水主管网的居民生活污水排污口,全力实现末端和源头截污;二是要求鲁山县城市管理局强化城南泄洪道日常巡查,做到入河垃圾及时清理,确保河道长清、行洪顺畅;三是要求涉及城南泄洪道沿线的各街道,深入开展环境卫生宣传,将沿线居民生活污水管道接入和生活垃圾清运情况排查常态化,实现环境卫生问题及时发现及时解决,确保辖区人居环境质量持续提升。	已办结	无
10	X2HA202104160002	平顶山市郟县曹沟自然村恒大建材有限公司,该公司负责人拿着原鸿磊石材的手续(鸿磊石材位于红石崖村)在院内西边的山上大肆疯狂偷挖山石,造成极其严重的生态环境破坏。	郟县	生态	经现场调查,反映问题不属实。 原郟县鸿磊石材有限公司砂岩矿区恢复治理植被长势良好,未见近期开采迹象。为进一步查清事实,调查人员对位于郟县安良镇塔林坡村的郟县恒大建材有限公司周边进行踏勘,未见周边有开采山体迹象。	不属实		已办结	无

识别二维码
报名参与活动

消费惠农 你我同行

2021年 百企助力 消费惠农在行动

平报购时惠
GOU SHI HUI

4月26日正式上线

平顶山市总工会 指定消费惠农
平顶山市农业农村局 活动实施平台
平顶山市扶贫开发办公室

个人传递爱心 消费惠农通道即将开启

地标特产 水果生鲜 休闲零食 米面粮油

禽蛋肉类 清洁日化 酒水饮料 办公文创

平报购时惠 正品送到家

平报直选 | 正品保障 | 配送便捷 | 售后无忧
服务热线: 8980198

平顶山日报传媒集团