创文明城市 做文明市民

市创文办专项通报来了

看看这些主次干道存在哪些问题

□本报记者 王春霞

主次干道存在的问题已成为我市当前创建全国文明城市工作实地考察问题较多的点位。市创文办督导指导组也多次下发督导整改通知，并在8月16日的《督导通报》中作为重点，要求所有问题8月底整改到位。但从近期督导检查的情况看问题依然严重，收效甚微。市创文办于9月13日将主次干道存在问题再次专项通报。

主次干道实地点位问题

建设路（东环路—开源路段）

1.卫东区东环路与建设路交叉口：道路标线破损不清晰；西南角信号灯被树叶遮挡；斑马线上窨井盖破损，路面坑洼不平；路口隔离墩歪斜损坏；人行步道路面破损；路面有较多喷绘小广告；非机动车停放位划线磨损不清晰；没有机动车停车位，机动车乱停放。

2.卫东区建设路吴寨沟桥附近：立交桥下东侧出口处机非分离指示牌被遮挡，破损、褪色模糊不清；桥下路面有积水，多处路面破损，有较深塌陷；桥下西侧道路多处雨水箅子完全堵塞。

3.东苑社区南门建东小区附近：交通标识线磨损不清晰；机动车道隔离柱、隔离带脱漆生锈；人行步道地砖破损。

4.万达广场过街天桥：宣传展板老旧破损；垃圾死角多；路面有破损；小广告乱张贴。

5.九八九医院附近：医院标示牌翻卷；人行步道路面油漆小广告较多、路面破损有坑洞；绿化带内黄土裸露；垃圾桶破损；道路上的宣传展板破损。

6.时代广场、派德广场附近：两个广场门前停车场管理均不规范，机动车未按停车位有序停放；绿化带内标识牌倾倒，黄土裸露；停车场电动门破损；电子时代广场以西沿街商户占道经营，杂物占道堆放，非机动车乱停放。

湛南路（光明路—开源路段）

1.沿街商户出店、占道经营，沿街店面门头破损老旧；机动车、非机动车乱停放，占压盲道；路面交通标识线不清晰；公共标识牌破损；空中线缆凌乱；游商散贩较多。

2.光明路与湛南路交叉口：路面交通标识线磨损不清晰；路面多处坑洼；西北角、东南角交通信号灯损坏。

和顺路（光明路—开源路段）

1.嘉荷天城小区前：人行步道路面破损，小区西侧沿线路面多处破损；车辆乱停放；垃圾桶污损且未按标准分类摆放；有当街散发小广告现象。

2.和顺路与亚兴路交叉口：交通标识线磨损不清晰。

湛北路（凌云路—开源路段）

市二院南门附近机动车、非机动车乱停放；地面有喷绘小广告；彩虹路机动车乱停放。

光明路（建设路—和顺路段）

公交公司家属院公交站附近路面破损严重，坑大洼多；湛北路至建设路段路面坑洼不平，道路损坏现象十分严重。

大香山路（祥云路—香山寺南门段）

北段人行步道破损；沿路杂草丛生；垃圾桶爆桶垃圾落地；路面破损；窨井无盖、污水横流；铁路桥涵洞贴满低俗广告。

翠湖路（公正路—顺德路段）

路面、盲道线、缘石坡道破损；公正路德信泉超市北侧下坡处有多处坑洞；翠湖苑小区入口处的公共设施损坏；公正路与翠湖路交叉口处的防撞栏全部安装在盲道线上。

创业大道（神马大道—湛南路段）

道路沿线交通标识线磨损不清晰，路面有凸起且破损处较多，坑洼不平；建业·春天里小区入口处机动车、非机动车乱停放；高阳小区前人行步道坑洼积水、盲道线破损、路面积水，非机动车乱停放，树坑里多有烟头杂物。

神马大道（创业大道—开发路段）

路面、缘石坡道破损较多；绿化带黄土裸露；积水随处可见；动力公司科目三考场前机动车、非机动车乱停放。

凌云路（湛南路—姚电大道段）

南段洗车行周边墙体有小广告、乱涂乱画；全线机动车、非机动车乱停放，占压盲道；游商散贩较多；多处人行道破损。

开源路（湛南路—和顺路段）

机动车、非机动车乱停放占压盲道；商户玻璃幕墙广告乱张贴、出店经营、杂物占道堆放；游商散贩较多；人行道、道牙地砖破损。

中兴路（矿工路—和顺路段）

地面交通标识线磨损不清晰；路面破损坑洼（建设路至和顺路段）；人行道、道牙地砖破损；机动车、非机动车乱停放，占压盲道；商户出店经营、杂物占道堆放；游商散贩多；客运中心站门口有机动三轮车拉客；湛河桥两侧车辆乱停放，占卜算卦摊位较多；新鹰小学周边商户出店经营占压熊猫车位；南段公交IC卡服务中心门口广告牌破损、脏污；邮政局门口、公园社区卫生服务站地砖破损现象较多；路西稳发超市门口机动车、非机动车乱停放。

新华路（湛北路—鹰城大道段）

1.神马职工医院门前道路：市民文明公约内容错误；空中线缆凌乱；帘子布厂围栏宣传展板破损缺角。

2.名家明宴门前停车场管理不规范；道路两侧小广告多；纺织品批发城一侧垃圾中转站门前污水横流、气味难闻，垃圾未遮蔽处理；雷锋小学对面道路大面积破损坑洼；新华路立交桥桥墩小广告较多。

东安路（矿工路—湛北路段）

道路标识线磨损不清晰；路面破损坑洼；人行道、道牙地砖破损；树坑内烟头垃圾较多；机动车、非机动车乱停放，占压盲道；商户出店经营、杂物占道堆放；游商散贩乱窜；沿街灯柱、电线杆有小广告。

诚朴路（矿工路—神马大道段）

南段道路标线磨损不清晰；路面破损坑洼；人行道、道牙地砖破损；机动车、非机动车乱停放；商户出店经营，杂物占道堆放；白天运送泔水；游商散贩乱窜；诚朴路湛河桥桥梁主体小广告较多。

顺德路（祥云路—平宝大道段）

垃圾桶分类不规范；停车场车辆停放不规范；缘石坡道路面破损。

清风路（望湖路—平宝大道段）

祥云路与清风路交叉口东北角道路边缘坑洼破损；垃圾桶分类不规范；部分雨水箅子破损；整条路多处路面破损坑洼；路面交通标识线磨损不清晰。新城中心等多个建筑项目门口大片路面破损；建筑围挡宣传展板部分老旧脱色；清风路南段车辆乱停放占压人行步道；停车标识牌不规范；清艳英语门前人行步道路面破损，污水横流。

怀仁路（祥云路—长安大道段）

道路沿线垃圾桶分类不规范；车辆停车不规范。

祥云路（未来路—梅园路段）

机动车、非机动车乱停放；地面标识线磨损不清晰；多处路面破损坑洼；德信泉九天店、平顶鲜出入口地砖破损严重。

育英路（长安大道—平宝大道段）

北段西侧机动车、非机动车乱停放；人行环岛有部分路面破损；育英路与长安大道交叉口斑马线磨损严重。

因热力管道改造造成部分路段交通堵塞严重

自5月份以来，市内部分主次干道因热力管道改造路面封闭造成交通堵塞问题仍未解决。如果不加快施工进度，很可能会影响全国文明城市实地测评。

施工封闭路段：

新华辖区 1.迎宾路与曙光街交叉口至公园北街 2.曙光街（彩虹路—凌云路段） 3.平安大道（稻香路—开源路段）一半道路 4.体育路（矿工路—建设路段）人行道 5.曙光街（中兴路—开源路段） 6.胜利街全线 7.公园北街（建设路—启蒙路段）人行道 8.自由街北段 9.启蒙路西段人行道、启蒙路与启明街交叉口	卫东辖区 1.开源路（建设路—平安大道段） 2.大众路西段（劳动路—开源路段） 3.五一路西段（劳动路—开源路段） 4.平安大道（开源路以东） 5.开源路与园丁路交叉口 6.建设路与开源路交叉口 7.黄金路与东安路交叉口 8.东环路菜市场东门 9.平安大道与东环路交叉口 10.白银路与东安路交叉口 11.白银路与诚朴路交叉口 12.总机厂四十中门口 13.平安大道吴寨矿门口 14.平安大道与新华路交叉口西路南 15.棟香街 16.同乐街
湛河辖区 1.和顺路光明路东南 2.神马大道柏楼村西路 3.黄河路（宁洛高速立交桥至李苗路口段） 4.西苑路与西苑中路交叉口	

整改要求

以上问题主次干道全部是今年上报测评点位，若不及时整改，将直接影响我市今年全国文明城市的测评成绩。

市创文办要求市城管局严格按照市创建全国文明城市工作指挥部下发的《创建全国文明城市实地考察测评内容标准及责任分解手册》中的要求，于9月30日前落实到位，同时将整改方案于9月17日前上报至市创文办。届时仍未按要求完成整改落实到位的，市创建全国文明城市工作指挥部将启动问责程序，同时在今年的文明单位复查中按照负面清单要求进行扣分。